




ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Burster

Enapart se străduiește întotdeauna să ofere clienților săi prețuri competitive și termene de livrare. Vindem doar echipamente originale și piese de schimb, deși nu suntem întotdeauna distribuitorul oficial sau dealer al producătorului. Toate mărcile comerciale și numerele de piesă afișate sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

Produse de marcă

Produs	Descriere
1240-0.01	Rezistor de calibrare, 10 mΩ, clasa 0.02
1240-0.1	Rezistor de calibrare, 100 mΩ, clasa 0.02
1406/08	0,01OHM -10* 10kOhm
2316-P001	Software pentru dispozitiv și documentație
2316-V0001	Miliohmmetru RESISTOMAT
2316-Z001	Set de montare pe rack de 19"
2381-V001	Dispozitiv de prindere
2392-V001	senzor de temperatură
8402-6005	Miniatur - Senzor de praf
8402-6010	Celula de încărcare
8414-5050-V010	Celulă de încărcare de compresie subminiaturală cu protecție la suprasarcină, 50 N
8431-6002	Senzor de forță miniaturală
8435-5200-N000S000	senzor de forță de presiune de tensiune
8435-6001-N000S000	Celulă de încărcare de tensiune și compresie în miniatură, 1000 N
8524-6005-S000S000	Celulă de sarcină de precizie pentru tensiune și compresie, 5000 N
86413-5005-V501	Senzor de cuplu rotativ cu transmisie cu inel glisant, 500 Nm
8712-50	Potențiometru
8713-10	Potențiometru Wegtaster
8741-5025-V501	Senzor de poziție inductiv
91ABG	Reglarea unui lanț de măsurare
9243-IP65	Modul amplificator pentru senzori de măsurare a tensiunii, protecție IP65
2329-K001	cablu de măsurare
9900-V165	Mufă de cuplare MIN-D
2328-Z001	Pirometru
9900-V209	Mufă de cuplare
9900-V609	Priză D-sub 9 pini
2329-P001	Software Labwindows
8661-5100-V0110	Senzor de cuplu de precizie cu transmisie de semnal fără contact, 100 Nm
8690-5150-V426	Cuplaj metalic cu burduf pentru senzori de cuplu
2304-V005	REZISOMAT ohmmetru digital
8524-6020-S000S000	Senzor forță de presiune a trenului de precizie
8600-2112-R-5010	convertizor
2382A	Inspannvorrichtung
2300-Z003	Transportkiste din Holzwerkstoff
8661-4100-V0000	Senzor de cuplu dinamic de precizie

Produs	Descriere
8431-5500- N000S000	Senzor
8413-10N	CELULĂ DE ÎNCĂRCARE
4489-K	Indicator digital de proces pentru senzori de măsurare a tensiunii
8740-5025	Senzor
8402-6050-S000S000	Celula de încărcare
9235	Amplificator de măsurare în linie
8712-100	Momentană potențiometrică
1240-0.0002	Rezistențe de calibrare
1240-0.0005	Rezistența la calibrare
1240-0.001	Rezistor de calibrare
1240-0.002	Rezistența la calibrare
1240-0.05	Rezistor de calibrare
1406	Deceniul de rezistență de înaltă precizie
8201-5100-H391A	Drucktransmitator de emisie de precizie
8201-5800-N391A	Senzor de presiune
8411-20	Încărcați celula
8413-20	Celulă de încărcare cu compresie subminiaturală, 20 N
8411-5	Celulă de încărcare subminiaturală de tensiune și compresie, 5 N
4592	Lederschutztasche
4498	1 Paar Bananenstecker mit Klemmanschluss
45DKD-4501	Certificat de calibrare DAkkS pentru simulatorul Pt100 Model 4501
Digiforce 9307	Controler de forță/deplasare XY
2329-Z004	Kit de montare
Calibration certificate for 4462-V200	Certificat de calibrare pentru amplificatorul Bridge Model 4462-V200
8402-6020-S000S000	Celula de încărcare în miniatură
99591-000A-0090100	Cablu de conectare
2304-P001	Auswertesoftware pentru Typ 2304
2304-Z010	Rezistor de calibrare
8712-10	potențiomtru
8713-50	Potențiomtru Wegtaster
4304.4001 (0225-1208)	Filtru combinat Netzfilter Schurter FKH2-50-1/I -
8524-6001	Senzor de viteză Zug-Druck
8741-5001-5010	Senzor de deplasare DC/DC LVDT cu arc, interval de 1 mm
8741-5025	Senzor
8741-5050	Senzor inductiv de cale
1240-500	Rezistor constant
8712-125 mm	Senzor de deplasare potențiometrică, Domeniu de măsurare 125 mm
8661-5020-V0000	Senzor de cuplu de precizie, 20 Nm, transmisie fără contact
1240-100	Rezistența la calibrare
2304-V105	Unitate automată de inspecție și testare RESISTOMAT® de înaltă precizie
8431-6005	Celulă de încărcare miniaturală de tensiune și compresie de precizie, 5 kN
8431-6010-N000S000	Senzor de forță miniaturală
8661-5010-V0000	Senzor de cuplu rotativ de înaltă precizie, 10 Nm, transmisie fără contact
8580-V004	Buton de introducere a încărcării pentru celulele de încărcare cu filet M4
8435-5500-N000S000	Senzor de forță de compresie tensiune

Produs	Descriere
86403-5160	senzori de cuplu
99553-000A-0110030	cablu de conectare, lungime 3 m
Display and Control unit for 8661-5010-V0000	Unitate de afișare și control pentru senzorul de cuplu de precizie Model 8661-5010-V0000
23WKS-2316-V0000	Certificat de calibrare din fabrică
23DKD-2316-V0000	Certificat de calibrare DAKKs pentru REZISOMAT tip 2316-V0000
23WKS-2316-V0001	miliohmmetru
23DKD-2316-V0001	Certificat de calibrare
2316-V0000	Kelvin-Messzangenpaar (groß)
8432-5050	Senzor de forță miniaturală de precizie
8524-6002-S000S000	Senzor de forță de compresie a tensiunii de precizie
85DKD-85DX-6200	certificat de calibrare
93ABG	Configurarea lanțului de măsurare
9310-V0000	Monitorizare prin presare, îmbinare și clinching
9310-V0103 obsolete	Controler
99004	mufă de cuplare
9900-K333	Cablu RS 232
2316-Z002	Comutator de selectare a programului dispozitivului extern
2316-Z003	Comutator de picior extern pentru măsurarea pornire/oprire
2316-Z010	Set de calibrare
9900-V172	mufă de cuplare
8415-5500	Celula de încărcare miniatură
8738-DK830R	Buton de cale incrementală
8532-6001	Loadcell
8709-5025	Senzor de deplasare potențiometrică
2385-V001	Kelvin pereche de pensete de măsurare (mici)
8523-5100	Senzor de tensiune-compresie
9180-V0000	Digitalanță
8432-6001	Celulă de încărcare miniaturală de precizie cu tensiune și compresie cu protecție la suprasarcină, 1 kN
9310-V0003	DIGIFORCE 9310 în tabelul combinat
4501	Simulator Decade Pt100 pentru simularea temperaturii
8741-5005-V511	Traductor de deplasare liniară
2381	Dispozitiv de prindere uscat
2388	bandă de protecție a sârmei
8661-5020-V0200	senzor
8661-5050-V0200	senzor
8627-5500	Senzor de cuplu static cu conexiune flanșă, 5000 Nm
8661-5200-V1110	Senzor dinamic de cuplu dual
8661-6001-V1112	Senzor de cuplu dublu
4462-V200	Hochpräzisions-Kalibrierquelle
9900-K342	Messleitungssatz
8661-5020-V1200	senzor de cuplu
8661-5020-V3200	Senzor de cuplu rotativ de înaltă precizie cu interfață USB, 20 Nm

Produs	Descriere
9405	Controler de proces DIGIFORCE® 9405 pentru monitorizarea proceselor de fixare prin presare și îmbinare
9311-P100	Software-ul DigiControl PC pentru DIGIFORCE® 9311
9310-Z001	Accesoriu
4462-V210	Sursă de calibrare de înaltă precizie DIGISTANT® pentru tensiune, curent și termocupluri
9181-V2000	Controlador
2386-V001	Sfaturi de măsurare
2323	Contor de rezistență de precizie RESISTOMAT®
8709-5050	senzor de deplasare
8435-6005	Druck Kraftsensor
92ABG	Compensarea lanțului de măsurare pentru senzorul și indicatorul Model 92xx
BUR400 616 Type 4462-V210	Sursă de calibrare de înaltă precizie DIGISTANT® pentru tensiune, curent și termocupluri
8661-5200-V0100	Senzor de presiune Drehmomentsensor
99540-000F-0520030	Cablu
8580-V008	Butonul de control al sarcinii
8580-V012	Lasteinleitungsknopf
8524-6010-S000S000	Senzor de viteză Zug-Druck
2381-K006	Cablu de conectare pentru modelele RESISTOMAT® 2316 și 2329
2316-V0000	Miliohmmetru REZISOMAT cu interfață RS232
8709-5200	senzor de deplasare
86-2800-5200	Flanșă rotativă de măsurare a cuplului cu transmisie de semnal fără contact, 2000 Nm
Option 103562	Opțiune de măsurare a vitezei pentru senzorii de cuplu
Option 113627	Certificat de calibrare pentru senzorii de cuplu
8690-5002-V1060	cuplare
2316-Z011	set de calibrare
86413-5100-V501	Senzor de cuplu
8435-6002	Celulă de încărcare prin compresie
8524-6020	Încărcați celula
DAkKS- Kalibrierschein für Milliohmmeter RESISTOMAT mit RS232	Certificat de calibrare acreditat pentru miliohmmetru RESISTOMAT
9311-V0002	Controler de proces DIGIFORCE® 9311 pentru monitorizarea operațiunilor de montare prin presare și îmbinare
9900-K453	convertor de interfață
8661-5050-V0000	Senzor de cuplu rotativ de înaltă precizie cu transmisie de semnal fără contact, 50 Nm
2381 50-1000mm	Dispozitiv de prindere pentru măsurarea rezistenței sârmei
1240-0.0001	Rezistență
1240-1.0	Rezistor de calibrare
1282-0.001	Presiunea Hochlast-Messwiderstand 1 mOhm
Resistomat 2323	Microohmmetru portabil cu baterie
2323-Z001	Set de calibrare pentru RESISTOMAT® 2323
23DKD-2323	Certificat de calibrare DAkKS pentru RESISTOMAT® 2323

Produs	Descriere
2387-V001	Sonde de testare Kelvin pentru măsurători cu rezistență scăzută
1407	Potențiometru de precizie pentru măsurarea unghiului și poziției
8402-6010-S000S000	Celulă de încărcare de compresie în miniatură, 10 kN
9307-V0000	Controler de proces DIGIFORCE® 9307 pentru monitorizarea proceselor de fixare prin presare și îmbinare
9300-Z003	Kit de fixare pentru montare pe panou
8710-100	Senzor de deplasare potențiometrică
8431-5100-V201	Celulă de încărcare miniaturală de tensiune și compresie de precizie, 100 N
99209-591A-0090030	Cablu conector pentru DIGIFORCE® 9307, 9310, 9311
8227-5005-V334	Rezistor de precizie, 5 Ω
Interfaccia EtherCAT Vxxx1	Interfață pentru EtherCAT în automatizarea industrială
Interfaccia Profibus Vxxx2	Interfață pentru Profibus în automatizarea industrială
Interfaccia Profinet Vxxx3	Interfață pentru Profinet în automatizarea industrială
Interfaccia EtherNet/IP Vxxx4	Modul de interfață
Vx2xx for 9307	Măsurarea rezistenței
9307-P100	Software
8820-5350	Encoder unghiular
8712-125	Senzor de cale potențiometric
42520	sondă standard de laborator
8523-6001-S000S000	Celula de sarcină de tensiune și compresie
9163-V00000	Indicator digital
8417-5020-N000S000	Celula de încărcare de tensiune și compresie în miniatură
8413-5010-N0B0S000	Senzor de presiune subminiaturală
9243	Amplificatoare
9250-V000000	Amplificator universal de instrumentație
8435-5500-V204	
8402-6100-S000S000	Senzor de presiune miniatură
8661-5001-V000	Senzor de cuplu de precizie
8710-150	Potențiometrice
9186-V3100	Indicator digital
9900-K336	Conector sub-D cu 9 pini
9900-K361	convertoare
8402-6005-S000S000	Celula de încărcare de compresie în miniatură
8661-4500-V0000	.
9310-V0001	Digiforce Monitor de fixare prin presare, îmbinare și fixare
9236-V300	Amplificator SG cu 3 canale
8712- 25	Senzor de cale potențiometric
8414-5050- B000S000	Senzor de forță de compresie miniaturală
8413-5010-N000S000	Senzor de forță de presiune subminiatură
8431-6005-N000S000	Celula de încărcare de tensiune și compresie miniaturală de precizie
8431-6001-V000000D	Senzor de forță miniaturală
99130	Cablu de conectare
8661-5010-V0002	Senzor de cuplu rotativ de înaltă precizie
8661-5010-V0102	Senzor de cuplu de precizie
8661-5010-V0202	Senzor de cuplu de precizie

Produs	Descriere
8661-5010-V0402	Senzor de cuplu de precizie
8526-6001-S000S000	Senzor de forță de presiune
9236-V000	Amplificator de măsurare în linie
8432-6002-N000S000	Celulă de încărcare de tensiune și compresie miniaturală de precizie cu protecție la suprasarcină
8416-6005-N000S000	Celulă de încărcare cu compresie ultra-miniaturală
8431-5200- N000S000	Celula de încărcare de tensiune și compresie miniaturală de precizie
8511-5200 range 200N	Senzor de forță de îndoire miniatural
8511-5020 range 20N	Celula de încărcare a fasciculului de îndoire miniatur
8432-5100-V000000A	Senzor de forță miniaturală
8661-5005-V0000	Senzor de cuplu de precizie
8402-6010- N000S000	Celula de încărcare de compresie în miniatură
8713-25	Senzor de deplasare potențiometrică de precizie
8524-6050-N000S000	Tensiune de precizie și celulă de încărcare de compresie
8524-6050-S000S000	Tensiune de precizie și celulă de încărcare de compresie
8435-6002-N000S000	Pull senzor de forță de presiune
8431-6002-N000S000	Senzor de forță miniaturală
8431-6002-N00ES000	Senzor de forță miniaturală
84WKS-84DZ-6200	Certificat de calibrare din fabrică
84DKD-84DZ-6005	Certificat de calibrare din fabrică
8523-5100-S000S000	Pull senzor de forță de presiune
8431-5050- N000S000	Celula de încărcare de tensiune și compresie miniaturală de precizie
1240-2	Rezistentă la calibrare 2 ohmi
8510-5020-N000S000	Senzor de forță a fasciculului de
8690-5150-V26260	cuplaj burdof metalic
8695-5150-V26260	cuplaj burdof metalic
9311-V0003	DIGIFORCE 9311 în carcasă combinată de masă/panou
8523-5500-N000S000	Pull senzor de forță de presiune
1240-1	Rezistență la calibrare 1 ohm
12DKD-1240	Certificat de calibrare DKD
12WKS-1240	Certificat de calibrare din fabrică
85043-1 MN	Senzor de forță de precizie
8438-6001-N000S000	Senzor de forță în miniatură
8719-5200	Senzor de deplasare potențiometrică
8402-6020- N000S000	Celula de încărcare de compresie în miniatură
8435-6005-N000S000	Celula de încărcare de tensiune și compresie în miniatură
7281-V0000	Dispozitiv de calibrare de înaltă precizie
2382L	Inspannvorrichtung
Type:2381-V001	jig
23DKD-2304	Certificat de calibrare DKD/Dakks pentru RESISTOMAT® 2304
23WKS-2304	Certificat de calibrare din fabrică pentru RESISTOMAT® 2304
42DKD-F	Certificat de calibrare DKD/Dakks pentru dispozitive de măsurare a forței
9941	Mufă de cuplare
8661-4500-0000	Senzor de cuplu rotativ de înaltă precizie
9900-V539	Conector M16 cu 12 pini

Produs	Descriere
8432-5050-N0B0S000	Celula de încărcare de precizie
8438	Miniatură Inel de încărcare celulă
9900-K349	Cablu conexiune USB
8431-6005-N00ES00C	Senzor de forta miniatural
8431-6005-N000S00C	Senzor de forta miniatural
8524-6010-N000S000	senzor de forță de compresiune la tracțiune de precizie
8524-5500-S000S000	Celulă de încărcare
8524-6002-V400	Celula de încărcare
8661-5050-V0010	Senzor de cuplu rotativ de înaltă precizie cu interfață USB
8661-5050-V0110	Senzor de cuplu rotativ de înaltă precizie cu interfață USB
8661-5100-V0000	Senzor de cuplu rotativ de înaltă precizie
8661-5050-V1000	senzor de cuplu de precizie
8661-5002-V0000	Senzor de cuplu rotativ de înaltă precizie
99540-000F-0520050	
99539-000F-0520050	Cablu de conectare M16 cu 12 pini
8695-5002-V06080	Cuplaj cu burduf metalic
8695-5010-V06140	Cuplaj cu burduf metalic
8695-5010-V08140	Cuplaj cu burduf metalic
8695-5060-V26140	Cuplaj cu burduf metalic
8695-5010-V08190	Cuplaj cu burduf metalic
8695-5060-V26190	Cuplaj cu burduf metalic
8695-5060-V26240	Cuplaj cu burduf metalic
1240-200	Rezistor de calibrare
8438-6100-N000S000	senzor de forță inel miniatural
9250-V000010	Modul amplificator pentru DMS
9251-V3000	PROFINET Feldbus Controller
9163-V04100	Amplificator de punte de precizie
4291-0	mufă de cuplare
8526-6500-NXR0S000	senzor de forță de presiune
99643-000A-0570030	cablu de interconectare
45WKS-4501	Certificat de calibrare din fabrică pentru modelul de simulator Decade Pt100 4501
2381-K001	Rezistor de precizie
DAkKS Calibration Certificate for 8661-5050-v1000	Certificat de calibrare
DAkKS Calibration Certificate for 8661-5002-v0000	Certificat de calibrare DAkKS pentru senzorul de cuplu de înaltă precizie Model 8661-5002-V0000
DAkKS Calibration Certificate for Burster RESISTOMAT 2316	Certificat de calibrare DAKKs pentru Burster REZISOMAT 2316
8690-5010-V-08-14-0	8690 Seria mecanică de cuplare Burster
86DKD-LR-5200	Certificat de calibrare DAkKS pentru senzorul de cuplu model 8661-5200
8661-Z002	Bloc de montare pentru senzori de cuplu
8695-5030-V15140	Cuplaj metalic cu burduf pentru senzori de cuplu
86E	Cuplaj metalic cu burduf pentru senzori de cuplu
8821-3600-V100	Senzor de rotație incrementală

Produs	Descriere
2329-Z006	Cablu de conectare pentru RESISTOMAT® 2304
23DKD-2329	Certificat de calibrare DKD pentru REZISOMAT tip 2329
23WKS-2329	Certificat de calibrare din fabrică pentru REZISOMAT tip 2329
8511-5020-N000S000	fascicul de îndoire - senzor de forță,
84DKD-84DZ-5500	Celula de încărcare a compresiei tensiunii
8526-6005-N000S000	Celula de sarcină de compresie
8526-6005-S000S000	Celula de sarcină de compresie
8500-6500-K450	Senzor de forță de compresie
2329	contor de rezistență
8511-5050-N000S000	Senzor de forță a fasciculului de
2316-V001	Dispozitiv de măsurare a rezistenței
8400-B001-6001	CELULĂ DE ÎNCĂRCARE A PEDALEI PENTRU FORȚELE DE ACȚIONARE A PEDALEI
8695-5030-V15190 / 86E	cuplaj burduf metalic pentru senzori de cuplu
8524-6020-S0B0S000	Senzor de forță de compresie a tensiunii de precizie
8523-5200-N000S000	Celula de încărcare
8400-B001-6002	Celula de încărcare a pedalei pentru forțele de operare a pedalei
7281-V0001	Calibrator mobil de înaltă precizie și dispozitiv de testare
8661-Z001	Bloc de montare pentru senzori de cuplu
8661-Z003	Bloc de montare pentru senzori de cuplu
8526-6010-SFB0S000	Senzor de forță de presiune
8526-6100-SFB0S000	Senzor de forță de presiune
8695-5060-V26320	cuplaj burduf metalic pentru senzori de cuplu
8695-5060-V15190	cuplaj burduf metalic pentru senzori de cuplu
8695-5030-V15110	cuplaj burduf metalic pentru senzori de cuplu
8695-5002-V06110	cuplaj burduf metalic pentru senzori de cuplu
8695-5030-V26110	cuplaj burduf metalic pentru senzori de cuplu
8695-5002-V06060	cuplaj burduf metalic pentru senzori de cuplu
8695-5002-V06050	cuplaj burduf metalic pentru senzori de cuplu
8695-5010-V06190	Cuplaj cu burduf metalic
8712-10 /Sn: 87 16470205	Senzor de cale potențiometric
8427-6010-N000S000	Senzor de presiune de tensiune cu costuri reduse
8656-5050-V01020	senzor de cuplu
8201-5010-N391A	transmițător de presiune de precizie
8526-6020-S000S000	Senzor de forță de presiune de precizie
8709-5250	Senzor de deplasare potențiometrică
8451-6100-N000S000	Celula de sarcină de presare pentru prese acționate manual și automat
8661-6001-V1212	senzor de cuplu de înaltă precizie
4420-V001	CALIBRATOR UNIVERSAL
8524-6005-NF00S000	Celula de sarcină de tensiune și compresie de precizie
9311-V0102	Indicator de proces digital
9311-V0103	Monitorizare DIGIFORCE® X/Y
8627-6001	senzor de cuplu, care nu se rotește,
8552-6005-B000SEE0	Celula de încărcare de compresie de precizie
8431-5100-NLB0S000	Celula de încărcare de precizie

Produs	Descriere
8432-5020-N000S000	Senzor de forță miniaturală de precizie
2381-K003	Cabluri de conectare REZISTOMAT
8526-6050-S000S000	Celula de încărcare de compresie în miniatură
8526-6001-SB00S000	senzor de forță de compresiune
8416-5500-N000S000	Celulă de încărcare ultra-miniaturală
8739-5010-V302	Senzor de deplasare LVDT cu amplificator IN-LINE
8417-5500-N000S000	Celula de încărcare de tensiune și compresie în miniatură
8431-5100-N000S000	Celula de încărcare de tensiune și compresie miniaturală de precizie
8526-6100-S000S000	Celula de încărcare de compresie
8526-6100-S0J0S000	Celulă de încărcare de compresie cu semnal de ieșire standardizat
8432-5200-N000S000	Senzor de forță miniaturală de precizie
8432-5200-N00ES000	
8500-B002-6030	Celula de încărcare de compresie de precizie
99540-000E-0270030	cablu de conectare
99540-000B-0270030	Celula de încărcare de compresie
99163-540A-0150030	cablu de conectare
1240-5	Rezistor constant
8402-6050-N000S000	Celulă de încărcare de compresie cu semnal de ieșire standardizat
Model 2316-V0001	Miliohmetru RESISTOMAT pentru producție și laborator
8661-5001-V2100	Senzor de cuplu de înaltă precizie
99539-000F-0520030	Cablu de conectare
8695-5002-V08100	Celula de încărcare de compresie de precizie
8695-5002-V05100	Cuplaj cu burduf metalic
8719-5050-V001	Senzor de deplasare potențiometrică
8524-6002-S000S400	Celula de sarcină de tensiune și compresie de precizie
8739-5005-V503	Senzor de deplasare inductivă cu amplificator IN-LINE
9206-V0001	Interfață senzor USB pentru tensionometru, potențiometri, DC/DC și senzori Pt100
8580-V024	sondă tactilă
9307-V0101	DIGIFORCE® 9307 Control de fixare prin presare
9307-V0201	DIGIFORCE® 9307 Control de fixare prin presare
8719-5300-V001	Senzor de deplasare potențiometrică
99540-000F-0520100	Cuplaj cu burduf metalic
8661-5020-V3100	Senzor de cuplu rotativ de înaltă precizie
0093-0741	card de alimentare pentru 9307-V0101
1282-0.1	Rezistoare de înaltă capacitate de precizie
12DKD-1282	Certificat de calibrare cu simbol de acreditare (DAkkS)
12WKS-1282	certificat de calibrare din fabrică
4489-J	Calibrator de precizie DIGISTANT®
1240-10 Ohm	Rezistența la calibrare
8709-Z001	Accesoriu de montare pentru senzori de deplasare
8661-5200-V0000	Senzor de cuplu rotativ de înaltă precizie
8415-6005-NG00S000	Celula de încărcare de compresie în miniatură
8415-5200-NG00S000	Celula de încărcare de compresie în miniatură
8645-5005	Senzor de cuplu rotativ fără contact

Produs	Descriere
8645-z003	Clemă pentru senzorul de cuplu model 8645 (până la 17,5 N·m)
8201-5050-H021A	Traductor de presiune de înaltă precizie
2317-V0000	Micro Ohmmetru
8431-6020-N000S000	Celula de încărcare de tensiune și compresie miniaturală de precizie
8415-5200-BGF0S000	senzor de forță de compresie în miniatură
9236-V400	Amplificator de măsurare în linie cu patru canale pentru senzori DMS
99209-580A-0110002	cablu adaptor
7281-Z001	Sursa de alimentare pentru 7281
7281-Z002	Carcasă din aluminiu pentru TRANS CAL 7281 și accesorii
7200- SUITCASE	carcasă din aluminiu
7281-P101	Licență de utilizator unic pentru TRANS CAL 7281
72WKS-7281-00	Calibrare ISO/din fabrică pentru TRANS CAL tip 7281
72DKD-7281-00	Certificat de calibrare cu simbol de acreditare (DAkkS) pentru TRANS CAL tip 7281.
8738-DK812R5	Traductor de deplasare incrementală de înaltă precizie
8709-5150	Accesoriu de montare pentru senzori de deplasare
8709-Z002	Accesoriu de montare pentru senzor de deplasare potențiometrică
8741-5050-V302	Traductor de deplasare inductivă cu amplificator integrat
8414-5050-N000S000	senzor de forță de compresie în miniatură
8526-5200-N000S000	Senzor de forță de compresie
86413-5005	
2381-K006 / connection cable for 2381	cablu de conectare
8655-5160-V0001	Senzor de cuplu rotativ cu măsurare integrată a vitezei
1240-0.005	Rezistor de calibrare de înaltă precizie
8656-5050-V00020	Senzor de cuplu rotativ de precizie
8427-5200-N000S000	Celulă de încărcare de tensiune și compresie cu costuri reduse
8712-150	Traductor de deplasare potențiometrică
2354-6020-V0310	Rezistor de precizie
8432-5020-N000S010	Senzor de forță de compresie
8416-5100-N000S000	Senzor
8402-6005-N000S000	Senzor
8526-6050-N0T0S000	Celula de încărcare
8526-5500-N0T0S000	Senzor de forță de compresie
8526-6002-N0T0S000	Senzor de forță de compresie
8526-6005-N0T0S000	Senzor de forță de compresie
8526-6010-N0T0S000	Senzor de forță de compresie
8526-6020-N0T0S000	Senzor de forță de compresie
1240-20	Rezistența la calibrare
7200-CASE	carcasă din aluminiu
8402-6002-S000S000	Celula de încărcare de compresie în miniatură
8524-6001-S000S000	Celula de sarcină de tensiune și compresie de precizie
5501-Z004	Set de montare
8552-5500...6025	Celula de încărcare
9307-OPT-VXXX1	DIGIFORCE® 9307 Opțiunea VXXX1
9307-OPT-VXXX2	DIGIFORCE® 9307 Opțiune de interfață PROFIBUS

Produs	Descriere
9307-OPT-VXXX3	DIGIFORCE® 9307 Opțiune de interfață Ethernet/IP
9307-OPT-VXXX4	Opțiune de interfață EtherCAT DIGIFORCE® 9307
9307-OPT-VX1XX	DIGIFORCE® 9307 Opțiune de interfață analogică/incrementală
9307-OPT-VX2XX	Opțiunea de interfață DIGIFORCE® 9307 PROFINET
93ABGIT	Calibrarea lanțului de măsurare
4462-OPT-VX1X	DIGISTANT® 4462 Opțiune de simulare a termocuplului
4462-OPT-VXX1	DIGISTANT® 4462 Opțiune pentru intervalul extins de tensiune/curent
4485-V001	Giunto
8526-6100-N000S000	Celula de încărcare
2386-V803	Penseta electrica
8402-6005-SLBZS000	senzor de forță de compresie în miniatură
8416-5050-N000S000	Celula de încărcare
8432-5500-N000S000	CELULE DE ÎNCĂRCARE
8416-5020-B000L000	
8524-6002- N000S000	Celula de încărcare
8526-6020-N000S000	
8416-5020-N000S000	
8416-OPT-BXXXXXX	
8416-OPT-XXXXLXXX	
9206ABGIT	
9206-P100	
9206-P200	
8719-5450	
8719-5500	
8740-5050	
874X-OPT-V514	
4506	
4506S	
4591	
8402-6005-SL00S000	celulă de încărcare
8432-5500-E000S000	
2354-6020-V0000	
8524-6001- N000S000	
8661-5020-V0102	
8661-OPT-VX1XX	Opțiune de măsurare unghiulară
8661-OPT-VXXX2	Opțiune cheie pe ax
8526-5500-N000S000	
8661-5020-V0202	Senzor de cuplu
8431-6001-NG0ES000	
8661-5020	Senzor de cuplu
8661-OPT-VX2XX	Opțiune de măsurare a unghiului/vitezei
92ABGIT	Calibrarea lanțului de măsurare:
9251-VX200	Modulul controlerului magistralei
8431-6001-N000S000	Celula de încărcare miniaturală
84XX-OPT-XGXXXXXX	

Produs	Descriere
2381-Z-001	Tija de calibrare
8511-5200-N000S000	
7281-V0011	
8526-6010-S000S000	
8414-5010-N000S000	
8451-6100-N0B0S000	SENZOR DE FORȚĂ DE PRESIUNE
84XX-OPT-XXBXXXXX	
8739-5010-V501	
7281-OPT-VXXX1	
7281-P100	
7281-CASE	
72ABIGT	
85XX-OPT-XXBXXXXX	
85XX-OPT-XXTXXXXX	
1240-0.02	
1240-0.2	
1240-0.5	
8695-5002-V08080	cuplaj cu burdof metalic
8415-6002-N000S000	Celula de încărcare în miniatură
8718 150	
8718-100	
8524-5500-S000S400	
8431-5200-N0B0S000	Precision Miniature Tension and Compression Load Cell
Type 2381	Bara de tensionare a firului
2390	
8661-5200-V0010	senzor de cuplu de înaltă precizie
9307-V0204	
8661-4050-V0200	
99163-540A-0520030	
8661-5010	
8661-5200	
8661-OPT-VX4XX	
8661-5500	
2311-V0000	
8661-5010-V0400	
2311-V1000	
2311-V2000	
2311-OPT-VXXX1	
2311-OPT-VXXX3	
2311-OPT-VXXX4	
2385-V001-2311	
2386-V001-2311	
2387-V001-2311	
99209-111A-028-0030	
8661-OPT-VX3XX	

Produs	Descriere
8661-OPT-V2XXX	
8661-OPT-VXX1X	
8661-P100	
8661-P200	
8661-OPT-VXX2X	
8416-5200-B000S000	Celula de încărcare în miniatură
RESISTOMAT 2304	Milliohmmeter RESISTOMAT
8431-6100-N-000S000	
8655-5001-V00010	
8655-5002-V00010	
9250-OPT-VX1XXXX	
9250-OPT-VXXX1XX	
9250-OPT-VXXXXX1	
12DKD-1240-01	