



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Nidec

Enapart se străduiește întotdeauna să ofere clienților săi prețuri competitive și termene de livrare. Vindem doar echipamente originale și piese de schimb, deși nu suntem întotdeauna distribuitorul oficial sau dealer al producătorului. Toate mărcile comerciale și numerele de piesă afișate sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

Produse de marcă

| Produs | Descriere |
|------------------------------------|--|
| 402757 | motor angrenat |
| 402781 | motor orientat |
| 403460 | motor angrenat |
| SWF403475 | motoreductor |
| 403854 | Motor, motor cu pinion 24 V CC TIP: SW2K |
| 403958 | motor angrenat |
| 404763 | motor angrenat |
| 404.385 | Motor cu angrenaj |
| 404.621 | motor |
| 404.865 | motor angrenaj |
| 404.990 | Motor cu angrenaj |
| 403.933 | Motor, motor cu angrenaj 24 V DC TIP: SW2K |
| 500441 | pompă electrică |
| 404603 Motor | MOTOR |
| PUDC12B4R (A10000) | Ventilator |
| FH6PF20N-D3 | Servomotor |
| C34636-57 | Ventilator |
| D09A-12TU03 | ventilator de răcire |
| 404.156 | Motor motor GMPG 24 V, 75 rpm |
| FY8S15-D3 | Servomotor |
| MADC24H7C-943 | Ventilator fără perii |
| 403 930 (SW2K) | Motor Getriebemotor |
| 403 933 (SW2K) | Motor Getriebemotor |
| DCK31 | motoreductor |
| SWF403281 | |
| 6DG60 | Cutie de viteze servo |
| 404603 | Motor angrenaj |
| SPDM450RGE | Placa de control principal SPDM |
| ELC452445 | Placa de putere SPDM |
| 1000001018 | |
| U40X12MS4Z7-51 | VENTILATOR |
| V35208-35 RAD | |
| ET115E12-Z | portiță |
| EMR274910 | Încălzitor Termostat |
| 404.774 | Motor angrenaj |
| 405054 | motor cu angrenaje |

| Produs | Descriere |
|--|--|
| EMR256096 | DIODĂ DE DISC |
| 403.957 | motoreductor |
| 405237 | |
| P/N: SWF402781, Type: 402.781 | Motor |
| 405153 24 V | |
| 8000012017 | CARTE |
| 404.210 | motoreductor |
| 402.887 | Motor |
| V80E24BS1A5-52 | Ventilator |
| 402.743 | Motor ștergător |
| V35132-55RA | ventilator de răcire inverter cu volum mare de aer |
| 1000178847 | CARTE |
| 405.063 | motor angrenat |
| 403.281 | motoreductor |
| V12E24BGB5-52 | 3wires Ventilator de răcire |
| 404.327 | Motor DC |
| 404.907 | motoreductor |
| 404.003 | Motor |
| 403290 Type SWMP 24V | motor cu transmisie |
| 404867-DCK31 | Motor cu angrenaj |
| 404642 | |
| 404864 | Motor cu angrenaj |
| ELC452441 | |
| VRXF-9D-K-750 | Reducător Abil |
| Digistart D3 14 0920 B (4699721) | controler de pornire |
| 4867730 | Kit IP20 talie G4B (D3 G4B IP20) |
| 404.868/DCK31 | motoreductor |
| 403.290 | Motor de curent continuu |
| 404.867 | motor cu angrenaje |
| 404596 | Motor fără cutie de viteze GML |
| 403.933 | Motor cu angrenaj SW2K |
| 402.825 - obsolete | Motor, motor cu angrenaje |
| 500.441 | Pompă ștergătoare, pompă electrică, pompă cu membrană 24 V |
| 7840696 | fan |
| 403.932 | MOTOR DE CURENT CONTINUU |
| 403.930 | motor cu angrenaj |
| M101-02400041A10101AB100 | |
| 403383 | Motor cu angrenaj SWF |
| 404.465 | Motor |
| 403.903 | Motor cu angrenaj pinten |
| 405084 | Motor GM fără cutie de viteze |
| M400-022 00075A | Convertor de frecvență |
| M300-01200024A10101AB100 | Inverter |
| 7840689 | motor ventilator |
| D34CP2PH | Condensator Start |

| Produs | Descriere |
|---|--|
| M34313-16 | Ventilator DC |
| V35132-16F | fan |
| A34438-59 | |
| 115U3E305BACAA115240 | |
| Mb 31 i :7.5 NU H V5 | MOTOR ANGRENAT |
| B34978-55 | ventilator de răcire |
| Type: UT626DG-TP | VENTILATOR |
| 405.002 | motor angrenat |
| UGFMED-B5LGRA7 | Motor |
| W40S12BS1B5-07T02 | VENTILATOR |
| 1000193068 | D.E. RULMENT COMPLET EMZLA 28-300 |
| 1000193169 | Pat NDE, EMZLQ 22-250 (complet) |
| EMR257319 | varistor EMR257319 |
| EMR174406 | Izolator pentru cutia de borne principală |
| EMR226243 | Izolator pentru punct neutru |
| 1000195136 | Transformator curent |
| 1000195153 | Transformator curent |
| 1000195152 | Transformator curent |
| EMR126663 | transformator de tensiune |
| 1000176187 | transformator de tensiune |
| EMR284835 | Încălzitor de zonă, blindat |
| EMR271753 | Termodetector de rezistență în aer rece/cald |
| EMR211026 | Termodetector de rezistență în pat |
| EMR296382 | Senzor detector de vibrații+carcasă |
| EMR296381 | Senzor detector de vibrații+carcasă |
| EMR291257 | Traductor de abordare |
| EMR210962 | Cablu prelungitor |
| EMR208601 | Detector de scurgeri de apă |
| XDS084005-01 | motoreductor |
| 055MDC300GAMRA063110 | |
| 405.054 (SWF405054) | motor angrenaj |
| Y17L24BS2M3 P/N: 9-9338 | |
| 403.559 | motor angrenaj |
| D3 14 0350 B | SOFTSTARTER |
| 4681A20172Q | |
| DG-42456 | Sosire Motor Assy |
| DMN37B8HPA+8DG450 | |
| DMN37K8HPA+8DG250 | |
| 404.682 | Motor pentru SOMMER Drive TWIST 200 |
| 4P FLSD 112MU | |
| 403.567 | MOTOR |
| 956500 / A34438-59 EX | |
| 115U3B306CACAA115190 | |
| ESX10-TD-101-DC24V-X280 | |
| TNP-5 | |

| Produs | Descriere |
|---|--|
| SWF 403933 | MOTOR |
| SWF 405033 | MOTOR |
| 24H677 | MOTOR BLDC |
| 404.961 | Motor cu angrenaj |
| D3P2D | MOTOR |
| VRS-060C-10-K3-14BJ11 | REDUCTOR |
| VRXF-PB-3C-K-750-T3 | REDUCTOR |
| VRXF-15B-S-8AG8 | REDUCTOR |
| VRXF-LB-35D-S-400-T3 | REDUCTOR |
| VRXF-3B-K-100-T3 | REDUCTOR |
| 075U3B300BFECA075140 | servomotor |
| 403.956 | Motor de viteze 12V DC TIP: SW2K (SWF403956/2782710) |
| NIDM701-08401570A10 | |
| NID82400000016000 | |
| 405.060 | motor cu angrenaj |
| 405.536 | motor angrenaj |
| 404.885 | MOTOR |
| PUDC12D4 | |
| HD75P1ES | |
| 140-01-4007B | Motor |
| 404.868 / 100225B | |
| 402853 | motor angrenat |
| VRSF 8C-850-LN | |
| D08A-24TS2 | ventilator |
| M34313-55RA2F | |
| 089UDB300BAFCA / SN:191300132 | |
| 403.744 | motoreductor |
| 13703750 | Motor |
| MODEL FU09 | Motor |
| Type: CTE Motor | |
| 127P91051 - 402.757 | |
| 404.988 | MOTOREDUCTOR |
| VRXF-9C-K-14BJ14 | cutie de viteze planetară |
| VRL-155C-004-S5-38 | Echipamentul planetei |
| HA82 | |
| 405.006 | Motor cu angrenaj |
| V92E24BS1A7-51 | Ventilator de răcire |
| 404.991 | Motor, motor cu angrenaje |
| 403.280 | motor, motor de viteze |
| P63458C | Motorul axei Y |
| VRB-140C-003-K3-28JC24 | |
| VRB-115C-003-K3-28JC24 | |
| Bushing 28/24mm | cuzinet |
| VRL-070C-5-K5-14BK14 | |
| 404.148 | motor cu angrenaj |

| Produs | Descriere |
|---|---|
| 404.757 | motor |
| T12E48BS1M7-07 | Ventilator |
| 404.312 | Motor |
| M200-022 00075A | |
| Woodruff / half-moon key 3 x 3,7 x 10 | Cheie disc |
| D08A-24TU | |
| ELC25908301 | INTERFAȚĂ OPERATOR SPDI1 |
| 095U3B300BACAA100190 | |
| 403.187 | motor |
| SWF403712 | Motor cu angrenaj |
| 4500-0096 | cablu |
| C300-02400041 | Comandantul Drive |
| C300-0400041A10101AB100 | |
| 144715026900 | Reductor cu flanșă |
| EMR277213 | |
| 1000122580 | |
| BMBDUMMY | Servomotor |
| C200-02400041A10101AB100 | Conduce |
| 82500000018200 | invertor de acționare accs, modul, profinet |
| FF47 | MOTOR |
| M34313-55RAF | Ventilator |
| M750-01400042A10101AB101 | Conduce |
| 404.743 | Motor |
| V40W12BS1M5-08A033 | Ventilator de răcire |
| 404.868 | Motor cu angrenaje |
| 142U3D300BAAEA165240 | Unimotor FM Servo Motor |
| FW16 | MOTOR |
| PG-100N-103R-W | |
| 404157 | motor cu angrenaje |
| 145707031850 | |
| 095U2B301BACAA100190 | |
| 404.764 | motor cu angrenaje |
| V35131-58 24V 0.53A | ventilator de răcire |
| 1000087094 | |
| 1000005642 | |
| 1000094577 | |
| 1000005886 | |
| 1000173464 | |
| ELC452638 | |
| ELC452613 | |
| certificate of origin | certificat de origine |
| VRL-120C-003-K5-28JC28 | transmisie |
| PA-830-102A-05 | TRADUCTOR DE PRESIUNE |
| C200-02400041 | Invertor de antrenare |
| C200-03400094 | Invertor de antrenare |

| Produs | Descriere |
|--|--|
| C200-04400135 | Invertor de antrenare |
| SI-PROFINET-V2 | Modul Integrare sistem Profinet-RT |
| 9500-1047 | |
| 9500-1050 | |
| 405.200 / DCK35 | Motor pentru Hörmann SupraMatic seria P 3 |
| 115U3B300BACAA115190 | Servomotor |
| TUDC24B4 | Ventilator de răcire invertor |
| ELC45244601 | Controlul cardului DC CONDBE |
| DCK31 PN 404867 | motor cu angrenaj |
| 402.523 | Motor cu angrenaj |
| F412R-12MB | Ventilator DC |
| SI-I/O | |
| S8105-071BX & 7.5MFD/370V i | Motor |
| Sprocket of engine gearbox 405.060 | |
| 404987 | Motor cu angrenaj |
| NIDM100-02200075 (USED) | |
| 404.854 | motor cu angrenaj |
| 142U3D300BBCAA165240 | |
| VRL-120C-020-K5-28 | trunchi |
| 404.382 | Motor |
| 2214-0010-01 | card inteligent |
| V35131-51LS | Ventilator de răcire |
| C200-03400073 | Convertor de frecvență trifazat |
| 142LDA20XFGCJG165900-SGV2 | |
| 3006-009 | Motor |
| 1000007596 | Cabluri splitter de control Nidec Drive |
| 404.988 / DCK31 | motor cu angrenaj |
| 403.248 | motor cu angrenaj |
| SS-22300025 | Motor complet |
| 404.110 | motor ștergător |
| SWF 402.600 | motor cu angrenaj |
| 1220-0003135 | rezistor de frânare |
| 1000085409 | Cardul Profibus |
| 144715025870 | |
| ELC28726604 | CONTROLUL TIPULUI: VITEZA CU FEEDBACK PRINTR-UN TAHOGENERATOR |
| 148711043240 | |
| V35251-58 | |
| CJS-1200TB | comutator glisant |
| DT-3015N | Stroboscop portabil |
| A30108-10 | |
| V18003300.03 / WSS 26X20 | senzor de curent turbionar |
| DMN37K50G18B | |
| M700-07400770A10 | |
| 4200-0252 | |

| Produs | Descriere |
|--|---|
| 5228671 | MOTOR |
| 5097135 | MOTOR |
| C300-05400270 | |
| C300-07400660 | |
| C300-06400420 | |
| C300-02400023 | |
| C300-04400170 | |
| C300-06400350 | |
| M702-06400350A10 | |
| M702-03400100A | |
| C300-03400056 | |
| 5131325 | |
| SWF 404.987 | motor cu angrenaj |
| XDS035003-01 | Motor cu roți dințate |
| A10293 | placă adaptor |
| A10300 | a înșuruba |
| 82402 | motor |
| RES20-100-200-Z | Codificator rotativ |
| TA450DC | Ventilator de răcire |
| PG-75-103R-NAR2B | Manometre |
| T92T12MS5A7-51 | Motor ventilator UltraFlo |
| 402.973 | motor ștergător |
| C200-02400032 | convertor de frecvență |
| C200-03400056 | convertor de frecvență |
| C200-04400170 | convertor de frecvență |
| 405.621 | pompă |
| 404.360 | SWF Valeo Nidec ITT motor |
| 140007050010 | cheie |
| FZ41 | |
| 1100423, AVC-07/12HJFA | |
| 089UDC306BAAEA | |
| 089UDC306BAAEA | Servomotor |
| 089UDB306BACAA | Servomotor |
| 405650 | motor cu angrenaj |
| MRK 1012A | |
| V35132-16LRCKE | |
| 404.991 (190RPM) | motor |
| VRT-140C-007-F3-38 | reductor |
| VRT-140C-010-F3-38 | reductor |
| SM-UNI-ENCODER | Modul Feedback |
| 3300NS0000 | |
| 402826 | Motor cu roți dințate 12 V DC tip: SWMV (SWF402826) |
| 405666 | Motor cu angrenaj |
| SWF404148 | |
| ITT 404.360 | motor cu angrenaj |

| Produs | Descriere |
|--|-------------------------------|
| GAF370FB001 | Frână Complet |
| 403.474 | motor cu angrenaj |
| 25080553 | |
| 26100633 | |
| 405.130 | Motor cu angrenaj |
| 144709062160/VRL-090C-015-K5-19DC19 | . |
| 144712037650/VRL-120C-015-K5-28HA24 | . |
| CNJ60B5 | Ventilator de răcire |
| 089UDA300BAFCA100190-SRGC /SN: 220700551 | |
| 404.386 | |
| T10T13MS1M5-57J33 | ventilator |
| D1751P24B6PZ-11 | Ventilator de răcire |
| 404166 | Motor cu angrenaj |
| GAF480FB001 | KIT DE BLOCARE A FRÂNEI |
| GAF250FB002 | BLOC DE FRÂNĂ COMPLET |
| GAF250FB001 | KIT DE BLOCARE A FRÂNEI |
| GAF580FB002 | KIT DE BLOCARE A FRÂNEI |
| SP1406 | Servopropulsie |
| FFB140NU001 | |
| 403.389 | MOTOR CU ANGRENAJ |
| FELQ-5 | motor |
| VRB-090C-3-K3-28HB22 | Reductor planetar |
| CPLS 160L 0606 A 1 F A R Std | motor |
| KI-485 | CARD DE COMUNICARE ADAPTOR |
| 5408265 | |
| 200-054-00270-A | regulator de frecvență |
| CHS-06B | |
| P-2000-501G-15-BN | Module de senzori de presiune |
| M34313-55RA9F | |
| 403.936 | motor cu angrenaje |
| 404.722 | motor cu angrenaje |
| DB085D50E00 // 807252402 | motor de acționare |
| 405002/ DCK31(12V, 21rpm 8 Watt) | |
| 250-032-0035-M | |
| 1220-3136 | Rezistor dinamic de frână |
| VRL-090C-020-K5-19EB16 | |
| 488393/Shaft to motor 402317(402523) | |
| 405760 | motor |
| G-450A DC | Motor de curent continuu |
| VRL-070C-003-K5-14DA14 | |
| VRL-120C-003-K5-38JA32 | |
| VRS-140C-020-K3-38JA32 | |
| VRS-140C-007-K3-38LA38 | |
| VRL-090C-010-K5-28GC24 | |

| Produs | Descriere |
|--|--|
| VRL-070C-005-K5-14DA14 | |
| VRS-075C-005-K3-28GC24 | |
| VRS-100C-035-K3-28GC24 | |
| S-1231A | Comutatoare rotative |
| 180206A (404.757) | motor electric |
| HG37-300-AA-00 | Motor cu angrenaj |
| 405504 | Un motor electric de remorcare |
| 4910846 | |
| 404.536 | Motor |
| 403.939 | Motor, motor cu angrenaj 24 V DC TIP: SW2K |
| S19k Pro | |
| D700 | |
| D04G-24TS2 | |
| E46420231 | MOTOR DC FĂRĂ PERII (DE EXEMPLU) |
| BP-12S2-255B3 | motor |
| 115 UDC 306 BAAEA | |
| 067UDA400BACRA075110 | |
| 404455 | |
| JC30S 5K | |
| LSES 160L 15.0 kW 4P IE3 | Motor asincron |
| 240944 | |
| 404.311 | motor cu angrenaj |
| 089UDB300BAECA-SKIT | |
| 22752728 | |
| VRT-090C-009-F3-28 | |
| D1751M24B8CP341 | ventilator de răcire dedicat pentru inverter |
| TAL044D M+6S/4 | alternator |
| 1220-2758-01 | Rezistor de frână |
| VRT-090C-010-F3-19FA19 | |
| wr-1150-100-D | |
| HYBAPA0038 | |
| SWF404763 repl (pa: 2151190) | |
| 4/70 SW2K (W191) | Val |
| G1238B24BBZP-00 | Micro ventilator (axial) |
| 142UDC305BAEFA | Motor fără perii |
| PG-100N-102R | Manometru |
| VRB-115C-015-K3-19FA19 | |