



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



ScaimePr

Enapart se străduiește întotdeauna să ofere clienților săi prețuri competitive și termene de livrare. Vindem doar echipamente originale și piese de schimb, deși nu suntem întotdeauna distribuitorul oficial sau dealer al producătorului. Toate mărcile comerciale și numerele de piesă afișate sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

oPdmareumeuscP ă

oPdmr	Der P ePe
40756(LOEA5D75	Cembranventile Geria GV4
0571A3	1iafragmă Ssupapă tip 0H
0561A3	1iafragmă Ssupapă tip 0H
0L71A3	1iafragmă Ssupapă tip 0H
0671A3	1iafragmă Ssupapă tip 0H
407F71)O205C953XR	
40)561)2205C9L3XR	supapă cu diafragmă
0F71P77	
405771)2X	
D07F7D7P	Onsamblu capotă de mNnă metalică în creștere
057VGXGAC4A2	
0 T:pe)77mm 8rade /0 1iaphragm	supapă de anvelope cu diafragmă
407F7(P2/05D7P	1iafragma Valve
0 T:pe 67mm 5)LyL56 AT(EyEAC	diafragmă
0 T:pe Fmm 5)LyL56 AT(EyEAC	diafragmă
407671)22X)DJ)	Gupapă
)77mm 5)Ly559 AT(EyViton	Rumai diafragma
)67mm 5)Ly559 AT(EyViton	diafragmă
40767(LOEA)D7L	
407F7(LOEA)D7L	J supapă cu diafragmă tip F7mm
407)6G)G/05293XRR S8rade B EAC 1iaphragmH	1iafragma Valve
0 T:pe)7mm P)9 S8rade /EH	1iafragma Valve
316756776777777	
05712	
0 T:pe)67mm 8rade /0 EA1C 1iaphragm	14-0(30C 1R)67 /0 (4R0j SAERT3Q J GQA0AU 1E T4AH
4X)77(P2/0)D75	GQA0AE 140(308CĂ tip ÎX
0 T:pe 56mm 1iaphragm Valve	Qn ventil cu diafragmă de tip 56mm
107L7/E	membrană de înlocuire
0 T:pe F7mm 1iaphragm Valve	
10767A5	
007)6Rj3X-R	
0)771P77	
0F7XRŞDjC	
10756X)	
10JL7E5	
056VGXGAC4AP77	

F60X20 C6 CH 10e TR	
P/N: 403103 Type: AH100 C3 SH 5e	CELULĂ DE ÎNCĂRCARE
P/N: 403031 Type: AXL15 C3 SH 15e	CELEULE DE ÎNCĂRCARE CU UN SINGUR PUNCT DIN OȚEL INOXIDABIL IP68
402507 / F60X5 C1.5 CH 3e3 TR	celulă de încărcare
W-F60X1t C3 CH 10e	
PT5A-125-S47-UP-10K-M6	Senzor de cablu de deplasare/poziție
P/N: 400757 Type: AG20 C3 SH 10e F TR	Loadcell
P/N: 430597	CELULĂ DE ÎNCĂRCARE
P/N: 430598	CELULĂ DE ÎNCĂRCARE
P/N: 632212	Kit de compresie
P/N: 403100 Type: AH30 C3 SH 6e	CELULĂ DE ÎNCĂRCARE
P/N: 403034 Type: AXL50 C3 SH 10e	CELEULE DE ÎNCĂRCARE CU UN SINGUR PUNCT DIN OȚEL INOXIDABIL IP68
F60X20 C3 CH 10e TR	Celula de încărcare
530145	
P/N: 403105 Type: Load cell AH50 C3 SH 10e	CELULĂ DE ÎNCĂRCARE
P/N: 530152	Balsam de semnal digital eOD4-D DIN
F60X5t C3 CH 10e	Celula de încărcare
799302	
PT1MA-15-FR-420E-M6 (790383)	Senzor de deplasare
AQ35 C3 SH 10e	
E-eNod3-D	
Art. 402568, F60X 20 C3 10e 6-W TR	
P/N: 402519 Type: F60X5t C3 10e	CELULĂ DE ÎNCĂRCARE
W-ZFA 50kg	celulă de încărcare
402568	Celula de încărcare
530113	Climatizare semnal analogic CPJ BOITIER
SK30X 500 C3 CH 10e TR	
CPJ	Amplificator de măsurare analogic
530112	
SK30X 5t C3 CH 10e TR	
W-F60X5t C3 CH 10e	celula de încărcare
W-AG30 C3 SH 10e F (101077)	CELULĂ DE ÎNCĂRCARE
W-AG50 C3 SH 10e F	CELULĂ DE ÎNCĂRCARE
SK30 X	
AB75 C3 SH 10e F	
540021	
403013 Type AK30 C3 CH 12e	celulă de încărcare
400923 Type AHN250 C4 SH 10e TR	celulă de încărcare
W-F60X5P - de	



Produs	Descriere
CPJ RAIL DIN / 530112	Amplificator de măsurare analogic
W-AG20 C3 SH 10e F	Încărcați celula
P/N: 402482 Type: F60X100 C3 CH 10e	Încărcați celula
AH50 C3 SH 10e TR / 400920	Senzor de încărcare
401019 / AQ20 C3 SH 10e TR	celulă de încărcare
803776 (ALCJB-A4)	
AQ15 C3 SH 10e TR	Celula de încărcare
430628	
803868	
p/n 540021, Typ eNod4-T-DI00-000-SP	Amplificator digital de măsurare
F60X50 C3 CH 10e ; N°S 526602	CELULĂ DE ÎNCĂRCARE
400914	Celula de încărcare
P/N: 401016, Type: AQ5 C3 SH 10e	CELULĂ DE ÎNCĂRCARE
P/N: 402515, Type: F60X500 C3 CH 10e TR	CELULĂ DE ÎNCĂRCARE
402518	
P/N: 421523 Type CB50X5T	
P/N: 421543 Type: CB50X60T	
P/N: 430464 Type: SK30X 2000	
P/N: 402462 Type: F60X20	
P/N: 402452 Type: F60X10	
P/N: 402482 Type: F60X100	
402517	
F60X20 C3 CH 10e TR Load Cell	CELULE DE SARCINĂ ȘI ACCESORII PENTRU GRINZI DE ÎNDOIRE
P/N: 530112, Type: CPJ RAIL DIN	Amplificator de măsurare analogic
402514	Celula de încărcare F60X300 C3 CH 10e TR
400922 / AH200 C3 SH 10e TR	Celula de încărcare
402472 / F60X50 C3 CH 10e TR	CELULĂ DE ÎNCĂRCARE
402480 / F60X100 C6 CH 10e TR	CELULĂ DE ÎNCĂRCARE
803055	placă de circuit
W-F60X100 C3 CH 10e	
402570	
430627	Celula de încărcare
632210	
PT8420-0020-121-1110	Senzor de deplasare
PTSA1-50-I2-L15-M12	Senzor de deplasare
P/N: 421531, Type: CB50X20t C4 CH 10e	CELULĂ DE ÎNCĂRCARE
P/N: 402514, Type: F60X300 C3 CH 10e TR	celulă de încărcare
632021 / IPE 50 DIN 2S ANA	TRANSMIȚĂTOR DE GREUTATE PENTRU CELULA DE ÎNCĂRCARE SAC
PTSA1-381-I2-L25-M12-IP67	Senzor de deplasare
RUBBERKIT-F 200 X COMPLETE KIT	
401018 / AQ15 C3 SH 10e TR	celulă de încărcare
eNod4-T-DI00-000-EI	Amplificator digital
400850 / AB300 C3 SH 10e F	celulă de încărcare



Produs	Descriere
F30X10 C3 5e TR / 402400	Celulă de cântărire
400711	LOADCELL
P/N: 430629 Type: R10X 5t TR	celulă de încărcare
430461 / SK30X 300 C3 CH 12e TR	celulă de încărcare
P/N: 803891 Type: KIT SET ROD END BALL JOINT M18x1,5	
W-C50ANX25T C3 CH 5e	CELULĂ DE ÎNCĂRCARE
P/N: 403032, Type: AXL20 C3 CH 10e	Loadcell
PTSA3 2000 I2 L15 M12 BR IP67	
106715 W-ZFA 200 kg	celulă de încărcare
AG5 C3 SH 5e F TR	Celula de încărcare
F60X2t C3 CH 10e (500kg)	
430629	Celula de încărcare
430632	celulă de încărcare
430630	celulă de încărcare
402452	Celula de încărcare
P/N:107810 Type:E-IPE 50 PANEL 2S ANA	INDICATOR
eNod4-T- DI00-000-EP	balsam de semnal digital
eNod4- T-DI00-000-EP / 540101	Balsam de semnal digital
803041 / ALCJB X4	Cutie de conexiune
RS232/USB	convertoare
PTSA1-127-L25-M12	cablu - senzor
E-CPJ	
430421 / SB30X1200 C3 CH 10e	
E-ALCJB-1 ATEX/IECEX	
400981	Celula de încărcare
AK30 C3 CH 12e / 403013	Loadcell
W-AK30 C3 CH 12e (106858)	
D-DR2212/M250-G21	senzor de cuplu
Nr. 1075 Type 969	cuplare
W-AB50 C3 SH 10e F	
F15X5 C1.5 3e3 TR	Celula de încărcare
Load cell AG18 C6 SH 18e TR	celulă de încărcare
W-R10X2.5t	celulă de încărcare
eNod4-B-DI00-AB0-EI	Balsam de semnal digital
Art.-Nr. 112602 AXL20 C3 SH 10e (Scaime no. 403032)	celulă de încărcare
SB30X2000 C3 CH 10e	
402526	Senzor de cântărire
402480	Senzor de cântărire
400915	
W-AH200 C3 SH 10e	Celula de încărcare
400381	celulă de încărcare
421539	
AXL50 C3 CH 10e / 403034	Celula de încărcare
W-F60X100 C3 CH 10e 6-W	
E-eNod3-T DIN (530137)	Transmițător de cântărire și măsurare



Produs	Descriere
W-F60X20 C6 CH 10e	celula de încărcare
W-F60X300 C6 CH 10e 6-W	
W-F60X100 C6 CH 10e 6-W	
W-AK120 C3 CH 12e	
AG5 C4 SH 5e F	senzor
400917	
AG5 C3 SH 5e F	
400918	
540003	amplificator digital de măsurare
720562	
720561	
402591	
W-F60X/SB30X/SK30X LFC 2t	
720563 / M16-40kN	Senzor de cântărire/forță
AVX75 C3 CH 15E TR	CELULĂ DE ÎNCĂRCARE
W-AVX75 C3 CH 15e	
E-eNod4-T-DI00-000-EI	
PTSA1-500-I2-L15-M12-IP67-IN	senzor de deplasare a cablului
PTSA1-1000-I2-L15-M12-IP67-IN	senzor de deplasare a cablului
K-K1563/N310-G215	senzor
100218	semnal de control
402519	
AG50 C3 SH 10e SPCL	
SK30A 5T C3 SH 10e TR	
Load cell F60X50 C3 CH 10e TR	
430612	
W-AG15 C3 SH 10e F	Senzor de încărcare
111500 - W-AG30 C3 SH 5e U	
ZA30X 2t C3 CH 10e	CELULĂ DE ÎNCĂRCARE
W-ZFA 500kg	celulă de încărcare
530115 CPJ-2S RAIL DIN	Aparat de condiționare analogic - intrare pentru măsurători de tensiune
540081	
WP02000	Celulă de încărcare
WP05000	Celulă de încărcare
RH10X 100T-DP	Celula de încărcare,
DR2112-20NM	Senzor
Coupling type 966 size 62	
Option Marking	
Druckstück für Wägezelle RH10X	piesă de presiune
R10X 30t TR	celulă de încărcare
PN: 632212 / Type: SILOKIT-RX 30t	
W-R10X30t	
W-R10X Silokit-RX 30t	
eNod3 - D ALUBOX// 530132	traductor digital de măsurare



Produs	Descriere
W-SB30X2000 C3 CH 10e	
540041 / eNod4-T-DI00-000-EI	
W-SB30X750 C3 CH 10e	
540161 / eNod4-T-DI00-A00-EI	Amplificator digital de măsurare
W-ZA30X5t C3 CH 10e	
W-AAD-C-005-000-SC-11A-000	
430463 / SK30X 1000 C3 CH 10e TR	celulă de încărcare
ZA30X1t C3 CH 10e	Celula de încărcare
AH200 C3 SH 10E	celulă de încărcare
AR0.2	celulă de încărcare
E-Nod4-D-DI00-000-EI	Transmițător de greutate Transmițător de cântărire
402571 / F60X200 C3 CH 10e 6-W TR	Celulă de greutate
403008 / AK12 C3 CH 12e	Celula de încărcare
452542 / AQ15 C3 SH 10e	
AG75 C3 SH 10e F TR	
eNod4-C-DI00-000-SC	
eNod4-D-DI00-000-SC	amplificator digital de măsurare
AVS75 C3 CH 15eTR	celulă de încărcare
450500	extensometru
430463	
eNod3-T DIN (530137)	Amplificator digital de măsurare
W-AQ20 C3 SH 10e	
PRY-1000daN- SP/FME914-1	senzor de forță
E-eNod3-T DIN	
DVS-D-030-ML3-SC- 22A-000 / 403092	celulă de încărcare
430463/ SK30X 1000 C3 CH 10e	celulă de încărcare
AG10 C3 SH 5e U / 400721	celulă de încărcare
F60X500 C3 CH 10e 6-W TR	celulă de încărcare
401021/ AQ10 C3 SH 10e 0m20 TR	celulă de încărcare
AP150 C3 SH 10e F TR	celulă de încărcare
F60X300 C3 CH 10e 6-W TR	celulă de încărcare
F60XT5T	
F15X5 C1.5 3e3	Senzor de sarcină serie 402500
AH50 C3 SH 10e	Cântar de greutate
W-F60X5 C1. 5 3e3	