



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



MAHLE

Enapart se străduiește întotdeauna să ofere clienților săi prețuri competitive și termene de livrare. Vindem doar echipamente originale și piese de schimb, deși nu suntem întotdeauna distribuitorul oficial sau dealer al producătorului. Toate mărcile comerciale și numerele de piesă afișate sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

Produse de marcă

| Produs | Descriere |
|---|---|
| P/N: 77680440, Type: PI4105PS25 | Filtru hidraulic |
| 77760309 | |
| 77873318 | 852 822 MOL |
| 77950348 / 852 822 SM-L | element de filtrare |
| 77960271 | PI 25100 RN SMX 25 |
| 852516 | Element de filtrare a aerului |
| AZE2160 | începător |
| 77576630 | ELEMENT FILTRU DE ULEI O-1904 |
| OC--0168---00 A0150 | |
| OX153D3 | Filtru de ulei |
| OX388D (313.01.51) | Filtru |
| 77657174 | Element de filtrare |
| 76102107 / PI 0145 MIC | filtru de aer |
| 77680192 / PI 2205 PS VST 3 | elementul PI 2205 are finețea filtrului de 3 mu.m |
| 77925639 (PI 23063) | Filtru hidraulic |
| 77680374 | NUMĂRUL ELEMENTULUI FILTRULUI DE ULEI: 77680374 |
| 77728173 / PI0126SML | Filtru de umplere/ventilație |
| 77664857 / PI 2045-058 | Filtru de aspirație |
| 70541543 /PX37-14-1-SMX3 | |
| 76127864/ PI 22015 RN PS 6 | |
| MA-77657190 / F2181-0007 | Filtrare PI 1015 MIC 25 |
| Pi3211SMXVST10 (76900849) | FILTRU HIDRAULIC |
| 061HL19078000 | rulment arbore cotit |
| 061PL21093000 | bielă rulment |
| 70541537 / PX37-13-2-SMX6 | Element de filtrare |
| 77536550 | știft terminal conector |
| 21H9KB180D | 2/2 ventil electromagnetice |
| 77576648 / PI 8405 DRG 60 | element de filtrare hidraulică |
| P/N: 77687999, Type: 852621MIC3-erGebinde | ELEMENT DE FILTRARE MICROFON |
| PI 50010-057 | Filtru de linie de retur |
| DMD034K10B | ELEMENT DE FILTRARE |
| (78432577) KC 102 S0322 | Filtru combustibil |
| 77810245 | Filtru cu comutator dublu de joasă presiune |
| 77680382 / Pi 3205 PS VST 10 | |
| 038PL19914000 | |
| 77576630 / PI 1105 MIC 10 | Element de filtrare |



| Produs | Descriere |
|---|---|
| FC-001-040-040 / 70806164SP | |
| 77680952 | Element de filtrare |
| SS128A028 *76223144 | Coș |
| EG2 DN20 | |
| EG 2 DN 32 / DIN 2501 / PN 16 | |
| RLPA/5-12 | Relais |
| 78260929 / PI21004DNPS3 | |
| 77680119 , type PI 1130 MIC 10 | Filterelement |
| HS020-40-XO | Cartușe contra. |
| 77687726 | Element de filtrare a aerului |
| KL 505 | KRAFTST. -FILTRU SSANGYONG |
| OX 38 D | FILTRU DE ULEI MB |
| 70541523 / PX33-13-2-SMX10 | |
| IA 1031; MG473 | GENERATOR, MOTOR DE CURENT ALTERNATIV |
| SS112A028 *76223114 | |
| old code 70369971, new code 70570495 (PIS 3170 Z PN40 G1/8) | |
| PI 2205 PS VST 3 | Element filtrant de înaltă presiune Mahle |
| 038 73 90 | |
| P/N: 77680184, Type: PI2145PS3 | Filtru-element |
| PI 2145 PS 3 | Element de filtrare |
| CF-W-P-S-40-040 (DOE) mit SS304 Edlestahlkern | Wickelkerze |
| CF-W-P-S-40-040 (DOE) mit SS316 Edlestahlkern | Wickelkerze |
| 2288290 | |
| 70806164 KFWA 2 by | |
| MY-77680457/F2181-0051 | Filtrare PI 4108 PS 25 |
| 72347183 KFWA 2 by | |
| P42NL4E10B | Linie de presiune Filtru cartuș |
| 76331474 | Filtru |
| PI 1015 MIC 25/K197 | Element de filtrare |
| Art Nr:70363514 | Element de filtrare |
| P/N: 77575806, Type: PI 0102 MIC | Filtru de ventilație |
| EIT-1372-42948 | Filtru hidraulic |
| 77962269 / PI24010RNPS16 | |
| 77687767 / 852 519 MIC | element de filtrare |
| 852 443 MIC 10 | |
| 97000 65103 852 443 MIC 25 | |
| TB 745/1 | UNTERDRUCKANZ |
| AAN8167 | Alternator |
| DMD362K20B | |
| p/n: 77680929; Type: PI 8208 DRG 25 | Element de filtrare |
| 77925597 / PI23010DNPS10 | element de filtrare - Filtru de proces |
| P/N: 77774565, Type: PI 2115-058 | filtru |
| W 1126 | Filtru Wechselfilter, 14 bar |
| PPSG-001-WS-SS2 (0001) | Saci de filtrare |



| Produs | Descriere |
|--|---|
| 852 439 SMX10 | Element de filtrare |
| OX153D3 464 4417 | |
| LX1841/1 4608022 | |
| G 844-330 M1 | |
| 70541538 / PX37-13-2-SMX10 | FILTRU |
| 77765365 | Elemente de filtrare pentru filtrele de linie |
| PI 0121 MOL | FILTRU |
| 77680416 | FILTRU DE AER |
| 79324005 | |
| 70806170 / FC-001-025 | filtre |
| 41204029 | |
| 77680911 / Pi 8205 DRG 25 | Element de filtrare |
| PI3215 PS VST 10 | element de filtrare |
| 77536550 (verkaufsfähige Nummer) | |
| P/N: 77976475, Type: PI 50010-058 | filtru de retur |
| P/N: 77680358, Type: PI3115PS10 | element de filtrare |
| MM256 | motor |
| KFWA 1-BY FILTER-COALESCEER STANDARD | standard de filtru coalescer |
| 72362594 / KFWA 1-BY APZ 3.1 | sistem de îngrijire a combustibilului |
| 70806090 / KFWA 2-BY | |
| 72362596 / KFWA 2-BY APZ 3.1 | sistem de îngrijire a combustibilului |
| I/1500 20-10.30 | manșon filtru |
| PE-01/90 | manșon filtru |
| 77680994 | Element de filtrare |
| 77774573 | |
| 77680200 | |
| AF 7384-521-00000/S1(80µm) | |
| 70550602 | |
| 852 362 SMX VST 10 | |
| PI2111-069 FPM / V2A | |
| PI 8411DRG60 | Element de filtrare |
| 77680978 / PI 8308 DRG 40 | Filtru de înlocuire |
| 79391699 / AF7242-221-00000/G4 | |
| 76264422 | Garnitura usa 1650 L=5160 mm, EPDM |
| 76264434 | |
| 70590553 | |
| 72384911 | |
| PI 50016-094 | |
| PI 13016 RN MIC 10 | |
| 77680325 / PI3105PS10 | element de filtrare |
| AF 7384-521-00000/S1(60µm) | |
| PI 24040 RN PS 16 (77963663) | Filtru |
| 77680531 / PI 4215 PS VST 25 | Filtru |
| P/N: 79781444 Type: AF7111-1241-00000/G1 *E79781451 | Filtru fin |



| Produs | Descriere |
|--|---|
| PI 8208 DRG 25 | |
| LX 737 S0322 | |
| PI 8505 DRG 100 | |
| 77680358 | Element de filtrare |
| 77680150 | |
| 77728165 / PI 0126 MIC | Se filtrează și se respiră |
| PI 50016-058/2/PIS 3125 | |
| MKK 301D | Kolbenkompressor |
| 77925035 / PI 13016 RN MIC 10 | |
| 78227472 , type PI 21010 DN PS 3 (PS ref.= successor of SMX) | |
| 77680481 / PI4130PS25 | Element de filtrare hidraulică |
| 77643554 | ELEMENT FLTR |
| p/n: 77681018; Type: PI 8408 DRG 60 | element de filtrare |
| H 0160 RN 4 010 / V3.0 | |
| PI2111-058 | filtru comutator dublu de joasă presiune |
| PI 3605-069 | |
| P/N: 77657190 Type: PI 1015 MIC 25 | Filtrează |
| 852 126 MIC 10 | |
| PI 38006 DN (Nr. 76132369) | Element filtrant pentru ulei pentru releu |
| 77810245 / PI 2105-69 | carcasa filtrului cu comutare dubla fara elemente |
| P/N: 70541523, Type: PX33-13-2-SMX10 | filtre pentru sisteme hidraulice moderne |
| LX786 (311.31.49) | Filtru |
| LX1211 (311.58.96) | Filtru |
| OX 188D (312.35.28) | Filtru |
| OX787D (311.03.05) | Filtru |
| 77680457 / PI 4108 PS 25 | 25 CARTUȘ DE PRESIUNE MICRONI |
| P/N: 77680119, Type: PI1130MIC10 | |
| 77774540 / PI 2115-069 | Filtru hidraulic |
| KX 37 S0322 (72010197) | |
| PI 4108 PS 25 (Mat. Nr.77680457) | |
| PI2210-058 inkl. PX36-13-2-MIC10 | |
| AN6235-1A | FILTRU |
| 77964109 / PI 22100 RN SMX 6 | Element de filtrare |
| 70541525 / PX33-13-2-MIC10 | |
| P/N: 77689078 Type: PI 8530 DRG 100 | Element filtru |
| PI 5111 PS 6 (Filterelement) | FILTRU DE PRESIUNE W .CONT.INDICATOR+ELEMENT PENTRU M |
| 77924046 / PI23010RNPS10 | filtru de linie a elementului de filtrare |
| 78308074 / PIS 3116/2.2NBR | indicator de presiune diferențială |
| 77734734 / PI 0111MIC | Filtre de aer pentru respirare |
| 77925670 / PI 73010 DN PS VST 10 | element de filtrare |
| 852 014 SMN 2 FKM | |
| AF11243-221-00220/G2 inkl. AF 100174-003 | Filtru automat de curățare 30 microni |
| 72403280 / FC-001-040-19 | Filtru Coalescer |



| Produs | Descriere |
|--|---|
| P/N: 77680481 Type: PI 4130 PS 25 | element de filtrare |
| PN: 77963648 Type PI 24016 RN PS 16 | |
| 77925076 | ELEMENT DE FILTRARE |
| 77643554 / 852 519 SM-L | element de filtrare |
| PI 4230-011 FL | FL (Filtergehäuse) |
| AF 7013-020 F.AF 71** | |
| AF7384-521-00000/S1 *E71100320 | Filtru automat |
| 77575657 / PI0121MIC | |
| OC0168-00 (77500184) | A0150Ansch. -oelfilt.verp. |
| LX 194 | |
| PI 2045-058 | |
| P/N: 77680945 Type: PI8215DRG25 | Filtru |
| 77810484 | Element de filtrare |
| 70541534 , type PX36-13-2-MIC10 | |
| P/N: 77681042, Type: PI8430DRG60 | filtru |
| 77680119 | FILTRU |
| 77680333 / PI3111PS10 | element de filtrare |
| PI 50010-047 incl. PI 23010 RN PS 10 | filtru de retur |
| PI 37010-013 (ohne Elemente)/ 78259905 | |
| 77960875/ PI 22010 DN PS 6 | |
| PI23010RN/ 77924046 | |
| 72347184 | Capac de etanșare |
| 77765357 | |
| AZE 6555 | |
| 77680937 / PI8211DRG25 | Element de filtrare |
| 77680481 / F0181-6143 (PI 4130 SMX 25) | element de filtrare |
| 11229-04 (504 0190) | Piston și cilindru |
| 11231-04 (503 3790) | Piston și cilindru |
| 77689185 / PI9315DRGVST40 | Elemente de filtrare |
| KX 37 S0322 | |
| HS005-40-X0 | cartuș de filtrare |
| 77924152 / PI21025RNSMX3/PS3 | element filtrant de întoarcere |
| 77680424 (PI 3245 PS VST 10) | PI 3245 CP VST 10 |
| Gasket EN1514 IBC DN200 | GARNITURA EN1514 IBC DN200 PN6-2 C4400 VP |
| LX 248 S0044 (77787369) | Element cartuș, |
| PI 85004 DN DRG VST 25 V2A/K197 (70379002) | |
| P/N: 77728314 Type: PI0153SM-L10 | |
| TM 19 102 | Termostat |
| 77680945 | cartuș de filtrare |
| 77965320 (PI 50010-047) | filtru return-line |
| 77749732 | Ulei de aer de aerisire |
| 77728306 | Ulei de aer de aerisire |
| P/N: 70541537, Type: PX37-13-2-SMX6 | Filtru de joasă presiune |
| 77976467 / PI50010-057 | Filtru de linie de retur |
| P/N: 76113443, Type: 852015MIC25NBR | ELEMENT DE FILTRU 25 MICRONI NOMINAL |



| Produs | Descriere |
|---|---|
| 77680333 | Filtru |
| LX 271 | Filtru de aer |
| AF100174-003 (70358493) | element de filtrare |
| FC-001-072 -040 | |
| PI2045-057 | Element de filtrare |
| 77687759 | |
| E 1561 RN 2 003 | |
| 77681026 | ELEMENT DE FILTRARE |
| 060-81940-00 | Panou, dreapta, Evaluarea serviciului |
| 360-82950-00 | |
| 360-82951-00 | |
| 028-80016-00 | |
| 021-80230-00 | Șurub, carcasă |
| 021-80014-00 | Șurub, Panou frontal |
| 360-82741-00 | Rezervor de ulei folosit |
| 025-80386-00 | |
| 060-81941-00 | |
| 035-82192-00 | Eticheta |
| 78260937 | |
| 78259905 | filtru de ulei |
| 79715947 | FILTRU UNITATE DE UNGERE |
| 77728165 | FILTRU |
| 77664857 | |
| p/n: 77680143; Type: Pi 2108 PS3 | element de filtrare |
| 77924160 | ELEMENT DE FILTRARE |
| 77925043 | ELEMENT DE FILTRARE |
| PI 1008 MIC 25 | |
| PI 24004 DN PS 16 | |
| PI 23016 DN PS 10 | element de filtrare hidraulică |
| KL 13 OF A0322 (77000151) | |
| 77734767 | elemente de filtrare |
| 77734791 | |
| 72460153, Type: EN1514 IBC DN150 PN6-2 C4400 VP | garnitură |
| 77657190 / PI1015MIC25/K197 | |
| 72460157(EN1514 IBC DN250 PN6 2 C4400 VP) | GARNITURĂ EN1514 IBC DN250 PN6 2 C4400 VP |
| OC 63 | |
| D-SATZ PI 2105-2108 NBR VP | Kit de etanșare |
| IM3020 | |
| 77740954 / PI 9208 DRG VST 25 | Filtru hidraulic |
| 77962269 | FILTRU |
| 77924004 | |
| 77680952 / Pi 8230 DRG 25 | Element de filtrare |
| 70316207 | Adunarea filtrului |
| 77661630 | element de filtrare |
| PI73040DN | |



| Produs | Descriere |
|---|---------------------------------------|
| 11.203.088 | Alternator compact, rezistent la praf |
| H 0060 DN 2 020 | ELEMENT |
| 77964083, Type: PI 22040 RN PS 6 | Element de filtrare |
| 77955115 / PI 5145 PS 6 | Element de filtrare |
| 77680135 / PI2105PS3 | Element de filtrare |
| 72460672 | 2/2-WAY VENTIL ELECTROMAGNETIC |
| 77765365 / PIS 3002 EL.OBERTEIL S/SU VP | |
| 77681083 | |
| 77774565 | |
| 1300R0100N | ELEMENT DE FILTRARE |
| PI 22010 RN PS 6 (77940844) | |
| 77680358 / PI3115PS10 | element de filtrare |
| GWTB5A40 | Cartuş topit de calitate de apă |
| P/N: 77680416, Type: PI 3230 PS VST 10 | Element de presiune |
| p/n: 77680150; Type: PI2111PS3 | |
| 77960149 (PI 72006 DN PS VST 6) | |
| PI 5130 PS 6 | |
| P/N: 77680374, Type: PI3145PS10 | element de filtrare |
| 79328303 / PI21025-058 | Filtru |
| 78227514 / PI21025DNPS3 | Filtru |
| 77666373 / PI4205-012 | Filtru |
| 852 133 PS 3/K197 | |
| 001 97 01 | Inel cu piston |
| PI8130DRG10 | |
| 77680366 / PI 3130 PS 10 | element de filtrare |
| PI 23040 DN PS 10 | |
| 77680515 / PI4208PSVST25 | |
| 76114367 / PI 37040 DN DRG 60 | |
| 72457141/ PX10-11-1-V1,0-RD-MIC25 | |
| P/N: 77740954, Type: PI9208DRGVST25 | |
| 77664931 / PI2045-069 | Filtru |
| 76319339 | filtru |
| KL 13 OF A0322 | |
| 70582480 / M 0015 DN 3 200 | ELEMENT DE FILTRARE |
| 77666712 / PI4245-013 | |
| p/n:77657208; Type: PI1030MIC25 | |
| LX 757 | |
| PI 9505 DRG VST 100 (77689276) | |
| P/N: 77718778, Type: PI8511DRG100 | Element de filtrare |
| 79335928 / PI0121MIC/UM | Filtru de aer de aerisire |
| 78309387 | Element de filtrare |
| J4C-S20 | Transmisie electrică a sfertului |
| 72356609 | |
| 70595926 (852 243 PS VST 6 V2A FKM/K197) | |
| KE 2629 E1 COA | |



| Produs | Descriere |
|---|--|
| PI 3211 PS VST 10 | Elemente de filtrare |
| PI 3445-013 | element de filtrare |
| 77680127 / PI1145MIC10 | |
| PI8245DRG25 77711187 | |
| 78261075 / PI 24025 DN PS 16 | ELEMENT DE FILTRARE |
| 76910186 / N 0100 DN 2 010 | element de filtrare |
| PI2015-058 | Filtru de joasă presiune |
| PX33-13-2-Mic25 | |
| p/n: 77711161, Type: PI 1045 MIC 25 | FILTRU |
| 76321806 | |
| 77680465 / PI 4111 PS 25 | element de filtrare |
| 852 516 MIC | Element filtrant hidraulic |
| 77550213 | |
| 77845795 | |
| 77845803 | |
| 77665144 | Filtru de joasă presiune |
| P/N: 70806164, Type: FC-001-040-040 | Filtru Coalescer |
| 70548861 / PI 35015 AN DRG 100 | Element de filtrare |
| 70310745 /PI 38025 DF DRG 100 FKM | |
| RLP-52-24 | releu |
| 4028000100 | |
| 3-IN-1 STAB | |
| GLYZ NG63 0-6BAR G1/4" | |
| 41202604 | ETANȘARE MECANICĂ |
| 41202605 | O-RING |
| 41202606 | O-RING |
| 41202602 | RULMENT BUSH |
| 76901276 / FGC M 0030 DH 2 025 | |
| PI 8430 DRG 60 (77681042) | ELEMENT DE FILTRARE |
| 77711179 / PI8145DRG10 | Filtru de joasă presiune 10μ PI 8145 DRG10 |
| EN1514 IBC DN200 PN6-2 C4400 VP | etanșare |
| A04246874 | Membrană |
| 70570495 (PIS 3170 Z PN40 G1/8) | |
| 70541540 / PX37-13-2-Mic10 | cartuș înșurubat |
| 70541539 / PX37-13-2-Smx25 | |
| 77689094 / Pi 8545 DRG 100 | element de filtrare |
| 77810229 / PI2105058 | |
| 70582452 | |
| PI 8845 DGR 500 | filtru |
| 76900179 / FGC M 0008 DN 2 003 | Filtru |
| E 2140 DN 3 025 / 70516221 | EcoParts Filtrare |
| MG27 | alternator |
| 77689177 / PI9311DRGVST40 | |
| 76319297 / H 0160 RN 2 010 / V3.0 | |
| 72344159/KFWA-3-BY | Set piese de schimb |



| Produs | Descriere |
|--|--|
| 76910228 / N 0630 DN 2 010 | |
| 852 621 SM-L | element de filtrare hidraulică |
| LX 275 | filtru de aer |
| 77889702 / H 0660 DH 2 010 | |
| MX46 | Dc motor releu de comut |
| FG KL 13-MIC MW | ELEMENT DE FILTRARE |
| PI 2005-058 NBR | carcasa filtrului |
| PI 2011-058 NBR | filtru de joasă presiune |
| 77874449 / PI3411-012 | |
| 70541541 / PX37-13-2-Mic25 | |
| AF 170174-004 F.AF132 / 76365522 | ELEMENT DE FILTRARE |
| 77661606 / PI1710/2 | Filtru |
| 78371619 | Element de filtrare |
| 77943517 / PI5108PS6 | Filtru |
| 76900591 / FGC M 0005 DN 2 010 | |
| PI 530 | racord furtun |
| 76900328 / FGC M 0030 DN 2 003 | |
| 77955099 / PI5115PS6 | |
| OC1291 | Filtru ulei |
| LX4136 | filtru de aer |
| LAK809 | Filtru cabină |
| 77680341 / PI3108PS10 | catră de filtrare |
| 70582519 / M 0030 DN 3 200 | element de filtrare |
| 76900997 / M 0008 DN 2 025 | |
| 76900815 | |
| 77774557 | filtru dublu de comutare de joasă presiune |
| 77669948 | Indicator de întreținere |
| 77681000 / Pi 8345 DRG 40 | filtru |
| 77889249 / H 0060 DN 2 003 | Filterelement |
| 77950298 / 852 822 MIC | Filterelement |
| KX191/1D | Filtru combustibil |
| OX 123/1D | filtru de ulei |
| OC 206 | filtru de ulei |
| 852 519 MIC 3 (77687767) | element de tip artridgie; p/aer |
| H 0180 SP 2 025 | element de filtrare |
| 78261018 / PI 25010 DN PS 25 | |
| 77925605 / PI 23016 DN PS 10 | filtru de linie |
| 78216186 / PI 75025 DN PS VST 25 | |
| Retrofit kit el. upper part S/O VP | element de filtrare |
| KL 13 OF | filtru de linie |
| PI 50016-058 / 77978513 | filtru de retur |
| KL 13 | filtru de combustibil |
| ISKNK10535225B | Condensator PFC 25kVar 525V |
| PI 2015-057 | filtru de joasă presiune |
| 76319453 | element filtru de înlocuire |



| Produs | Descriere |
|---|--|
| P/N: 77873318, Type: 852 822 MOL | filtru de aer |
| Pi 1710/5 / 77661630 | filtru de admisie |
| 76900229 / FGC M 0011 DN 2 003 | |
| 77774508 / PI 2130-069 | filtru dublu de comutare |
| OC570 | Filtru de ulei |
| FGC M 0011 DN 2 010 | Element de filtrare |
| 77689078 / Pi 8530 Drg. 100 | element de filtrare |
| 76900682 / FGC M 0015 DN 2 010 | |
| 77643547 / 852 507 SM-L | element de filtrare |
| 16908875 | |
| 11.216.699 | Motor de curent continuu |
| IM0034 | motor |
| 70581721 / FGC M 0005 DN 3 100 | Filterelement |
| PI 2005-069 | filtru de joasă presiune |
| PI 2005-015 | element de filtrare |
| 77660889 - PI 1123/350/5 | filtru de înaltă presiune |
| 78304271 / PI21006-058 | filtru |
| 77966815 / Pi 2145-047 | filtru comutator dublu de joasă presiune |
| 76901052 / M 0015 DN 2 025 | element de filtru de înlocuire |
| SEAL KIT FOR PI2111 HYDR. FILTER | |
| 77943525 / PI5111PS6 | element de filtru de ulei |
| 72451230 / PIS 3170,PN40,G1/8 LCD | presostat |
| 11NC22 | cartuș de carbon |
| 72337735/ H 0120 SP 1 010 AV | |
| 061as20087000 | distanțier |
| 061RS001100N0 | set inel piston |
| THD 1 82 | Termostat lichid de răcire |
| CFC100000P | ventilator ambreiaj |
| 77976475 / PI50010-058 | Filtru de retur |
| 77687767 | Cartuș de înlocuire |
| 77925027 / PI13010RNMIC10 | Filtru |
| 76319578 / H 0950 RN 2 010 / V3,0 | element de filtru de înlocuire |
| 77925647 / PI23100DNPS10 | |
| 70316224 / PI 211100-057 | |
| 037AY00107090 | kit de reparații |
| 037AY00144090 | kit de reparații |
| 037WN4801 | cilindru de linie |
| 037LW00107001 | cilindru de linie |
| 061LW00119001 | cilindru de linie |
| 03873N0 | set inel piston |
| 03843N0 | set inel piston |
| 061RS001130N0 | set inel piston |
| 06177N0 | set inel piston |
| 037HL21040000 | rulment arbore cotit |
| 038PS20862000 | kit rulment tija de conectare |



| Produs | Descriere |
|--|--|
| PI50040-047 | Filtru de linie de retur |
| OX 823/6D | filtru de ulei |
| OX 813/2D | filtru de ulei |
| OX 420D | filtru de ulei |
| OX 404D | filtru de ulei |
| OX 387D | filtru de ulei |
| OX 387 D1 | filtru de ulei |
| OX 388D | filtru de ulei |
| OX 196/1D | filtru de ulei |
| OX 381D | filtru de ulei |
| PI 22015 RN PS 6 | |
| 852 968 Sm-L 79763996 | |
| 852149SMVST3 | filtru |
| 06141N0 | Set inel piston |
| 061BS18075300 | Bucse de capăt mici |
| 061AS18069000 | Masina de spalat axiali |
| 061PS10009000 | |
| 061HS10008000 | Set rulmenți arbore cotit |
| 061PS10009025 | Conectarea Rod rulment Set |
| 061HS10008025 | Set rulmenți arbore cotit |
| GPE100P2SS | filtru sac |
| N197/4 SEMI | Rulmenți cu arbore cu came |
| 800044410000 | Set inele pistoane |
| 852 903 TI 07/1-1 V4A / 78345811 | element de filtrare a prafului |
| 852 903 TI 15-1 / 78311821 | element de filtrare a prafului |
| 77669781 / PIS 3084/1.2 MECH | |
| 72360943 / FC-001-040-PS 10 | Filtru Coalecser |
| 78226805 / 852 884 PS 25 | Filtrul elementului |
| 77943723 / PI 22100 DN PS 6 | Filtrul elementului |
| 77806599 | ELEMENT DE FILTRARE |
| FC-001-030-19 / 72510328 | Filtrează |
| 76911010 / N 0400 RN 2 010 | Element de filtrare EcoPart |
| 77669971 | Indicator de întreținere |
| 78309122 / PIS3119/2.22SPO-FPM | indicator de presiune |
| 77731888 / Pi 3630-15-SR-320 | Cutie de borne pentru filtru de presiune medie |
| 77666316 / Pi 3611-15-SR 320 | Cutie de borne pentru filtru de presiune medie |
| 77680986 / Pi 8311 DRG 40 | Filterelement |
| 77657174 / PI1008MIC25/K197 | filtru de ulei |
| 77655988 / Pi 3615-013 | filtru de presiune medie |
| 77680168 / Pi 2115 PS3 | element de filtrare |
| 77666100 / PI2214-057 | Filtru de joasă presiune |
| 852 133 SMX 3/K197 | |
| PI25030ANPS25 | element de filtrare |
| 77681059 / PI8445DRG60 | Element de filtrare |
| 77666498 / PI 4211-011 | |



| Produs | Descriere |
|---|--|
| PI 21016 RN PS 3 | |
| PI 8508 DRG 100 | |
| 77680416 / PI3230PSVST10 | Element de filtrare |
| 79715921 / Pi 21006-069 | |
| 77680408 / PI3215PSVST10 | |
| 852 362 PS VST 10 | ELEMENT DE FILTRARE |
| 77888464 | |
| 852 519 MIC | Element de filtrare |
| PI21016RNSMX3/PS3 (77924137) | Element de filtrare |
| PI 44400 AN MB 20 EP (72352822) | Element de filtrare |
| GPE200P2SS | |
| 852 070 SMX 10 | |
| LA 918 | |
| 77941131 / PI50040-058 | filtru |
| 77666118 / Pi 2214-058 | filtru de retur |
| 77666316 / Pi3611-015 | filtru de presiune |
| PI 8408 DRG 60 | |
| 72473422 | |
| KDF 720345 | Cartuș filtru de aer |
| 77669864 | Indicator de contaminare electric PI 3092/5 |
| PIS 3105 3106 3119 | COMUTATOR DE PRESIUNE DIFERENȚIALĂ |
| PI 50063-047 | Refrigerator |
| 78309130 | |
| 77684681 - 852 149 PS VST 3/K197 | |
| P/N: 77680507, Type: PI4205PSVST25 | Filtru hidraulic |
| P/N: 77924186, Type: PI23040RNSMX10/PS10 | |
| 77740962 | Element de filtrare |
| 72460176 | GARNITURĂ EN1514 IBC DN50 PN40-2 C4400 VP |
| 70805135 | |
| 70805871 | MANOMETRU PRESIUNE DIFERENȚIALĂ - 0-2,5 BAR |
| 70805018 | GLYZ NG63 0-6BAR G1/4" MANOMETRU |
| 72460169 | GARNITURĂ EN1514 IBC DN25 PN40 2 C4400 VP |
| 70806596 | IDR2/25R SF4/90 G ETANȘARE MECANICĂ |
| 70806598 | INEL O - IDP054X2.5V SF 4/90G |
| 70806599 | INEL O - IDP100X2.5V SF 4/90G |
| 70807061 | RELEU TEMPORIZATOR 24V 50-60HZ TIP RE22R1AMR |
| 70805420 | RELEU DE NIVEL 24V-240V AC/DC |
| 70805421 | COMUTATOR DE PROTECȚIE MOTOR GV2ME07 |
| 70807295 | COMUTATOR DE PROTECȚIE MOTOR GV2ME03 |
| 70806597 | SF 4/90G MANȘON DE PRINDERE |
| 70806595 | SF 4/90G BUCȘĂ RULMENT - ELB-252825AW01 |
| 70011197 | DIRG A 10.0X 13.5X1.0 DIN7603 CU G1/8 |
| 90100445 | GARNITURA CAPACULUI SITEI DN50 |
| 852 034 MIC10 NBR / PN: 77568512 / F-21810186 | |
| 77680473 / PI4115PS25 | |



| Produs | Descriere |
|--|---|
| 757.663.0 | |
| 768.032.5 | |
| OC 264 | Filtru de ulei |
| AF 100174-003 F. AF172 | Element de filtrare |
| 78227902 | kit de garnitură |
| 77575806 / Pi 0102 MIC | Filtre de umplere și ventilație (inclusiv element filtrant) |
| 11.216.357 / IM0404 | |
| 77687692 / 852 514 MIC/3-ER | element de ventilație |
| Pi 0140 SM-L / 77749740 | Filtre de umplere și ventilație |
| PI 2045-058 inkl. PI 4145 PS 25 | Element de filtrare |
| 77687643 / 852 507 Mic (pack of 3 pcs) | Element de filtrare |
| PI 25010 RN SMX 25 NBR | insertie filtru |
| P/N: 77680457, Type: PI4108PS25 | Grupul de filtrare |
| 11.212.928 | |
| PI3745-013 | |
| EF 000.000.0442 | |
| 16.915.619 | regulator |
| PIS3110/5.0 | |
| 72494938 | |
| 77955107 / PI5130PS6 | |
| 77955131 (PI5230PSVST6) | |
| 77954498 | |
| 77954506 | |
| 77954514 | |
| 78224131 | |
| P/N: 77964109, Type: PI22100RNSMX6/PS6 | |
| P/N: 77943525, Type: PI5111PS6 | |
| P/N: 77680911, Type: PI8205DRG25 | |
| PI 2108-015 | |
| PI 3215 PST 10 | |
| PI21100RNSMX3 | Înlocuire/schimb filtru hidraulic |
| 78229569 / PI36100DNDRG40 | FILTRU DE JOASĂ PRESIUNE |
| PI 2115-069 | Filtru duplex cu presiune redusă |
| PI 2130-069 FPM | |
| PI 1030 KS MIC 25/K197/ 78268625 | filtru hidraulic |
| P/N: 79393380, Type: PI3160PS10 | |
| 79761297 | Set garnituri PI2105-2111EPDMNEU2 |
| 77760325 | Set garnituri PIS3097/98EPDM |
| PI4245-013FL / 77978737 | element de filtrare |
| 77665458 / PI 2030-057 | |
| 77738032 / PIS3085/2.2EL. | INDICATOR DE PRESIUNE |
| PI 3100 RN MIC 10 | element de filtrare |
| PI 21025 RN PS 3 | element de filtrare |
| 77938061 / 852 826 TI 15-5 | element de filtrare a prafului |
| 77665193 | |



| Produs | Descriere |
|--|------------------------|
| 77676711 | Filtrul |
| MT440S S U N A N N A | |
| 037HS21041000 | |
| 037WN5601 | |
| 038 56 90 | |
| S41891 | |
| S42303 | |
| S42133 | |
| CB-1902P | |
| CB-1836P | |
| MS-2313P | |
| MS-2093P | |
| 226-4635 | |
| S42153 | |
| CB-1908P | |
| MS-2297-P | |
| 16.282.616 | |
| 77765357 / PIS 3003 | Carcasă electrică O/SU |
| 77924020 / PI 23006 RN PS 10 | |
| 72463892 / PX22-12-1-MIC10 | Element de filtrare |
| 77665649 / PI 2202-58 | |
| 77500184 / PX11-11-1-SMC10 | Element de filtrare |
| PI 8230 DRG 25 | element de filtrare |
| PI22040RNSM-X6 | |
| 78309387 / 852939MIC10 | Element de filtrare |
| PX25-12-1-MIC25 | Cartuş cu şurub |
| PI 2130-058 | |
| 70807778 | Termostat |
| MS-2313P / 8929680 | |
| 0387390 / VA0029 | |
| 77898600 | |
| 030119D12000 | |
| 77924228 / PI23100RNSMX10/PS10 | Element de filtrare |
| 77924202 / PI23063RNSMX10/PS10 | Element de filtrare |
| MM 116 | Motor |
| IM 0127 24V | |
| solenoid for IM 0127 24V | |
| OC-168 | filtru hidraulic |
| 72510268/ FC-001-040-PS 10 | Element de filtrare |
| 77643554/ 852519SM-L3 | |
| 852015PS25 | Element de filtrare |
| iMT418-SUNAA | Traductor curent |
| 77665995 | Filtru hidraulic |
| 029 82 00 | Piston |
| 029 82 12 | Piston |



| Produs | Descriere |
|---|--|
| 029 82 13 | Inel piston |
| 030 20 V0 | Inel piston |
| 030 20 N1 | Inel piston |
| 030 20 N2 | Inel piston |
| 030 20 N3 | Căptușeală cilindru |
| 029 WV 20 00 | Ghidul supapei |
| 029 VE 30363 100 | Supapă de admisie |
| 11.216.191 | Motor electric 24V/0,8KW AME1705 |
| PI71004DNPSVST3/ 78216079 | |
| P/N: 77925639, Type: PI23063DNPS10 | element de filtrare |
| PI 2115-069 / S NBR | Element de filtrare |
| IM 0127 - 12V | |
| solenoid for IM 0127 12V | |
| 77681190 | element de filtrare |
| 1030KS MIC25/K14 | |
| 79702390 / H 0110 DN 3 050 | element de filtrare |
| AZE2160, p/n 11.131.285 | motor de pornire MS247 |
| KC 19 | Filtru de înlocuire a combustibilului Liebherr |
| KX 469/10 | TRUSA |
| PI 2106 PS 3 | filtru |
| PI 2245 PS VST 3 | filtru |
| PI 2230PS VST 3 | filtru |
| 0298200 | |
| 77810237 / PI2105-068 | FILTRU DE COMUTARE BIDIRECȚIONALĂ |
| PI 2015-060 G1 FKM M. ABL.G1/4 | |
| AF7243-241-00000/G4 | filtru |
| PI 21063 RN PS 3 | |
| 77964067 / PI22016RNPS6 | Filtru de ulei |
| PI4108 SM25 | Element de filtrare |
| PI30025-12 | Element de filtrare |
| 72434269 | |
| 70311595 | |
| 77665854 / PI2205-069VP | Element de filtrare |
| 76910335 | FILTRE NOO63 DN 2025 |
| PI 50040-058 NBR | |
| MT 12 | Relev, interval de ștergere/spălare |
| PI 3730-069/PIS 3155 + PI 8430 DRG 60 | filtru de presiune medie |
| MFS-05 DP | |
| EQ0207 | instrument de afișare |
| 852 621 | Element de filtrare a aerului |
| 77666282 / PI3608-015 | Filtru de presiune medie |
| 007PL20208200 | Rulmentul tijei de conectare |
| 007HL20246200 | Rulmentul arborelui cotit |
| 009 99 N0 | Kit inel piston |
| 008 46 N0 | Kit inel piston |



| Produs | Descriere |
|---|---------------------------------------|
| 009 68 N0 | Kit inel piston |
| 008 98 N0 | Kit inel piston |
| 009 34 N0 | Kit inel piston |
| 008 34 N0 | Kit inel piston |
| 009 96 N0 | Kit inel piston |
| PI 50010-116 | |
| 77810286 / PI2108-69 | filtru |
| PI 4145 PS 25 | element de filtrare |
| 852 439 PS 10 | element de filtrare |
| PX33-13-2-SMX10 | |
| PI 1015 MIC 25 | element de filtrare |
| 852127SMX10 | element de filtrare |
| 77840580 / PI2015-060 | Element de filtrare |
| 013 PI 00138 001 | Piston |
| 77960263 / PI 25063 RN PS 25 | FILTRU DE LINIE DE RETUR |
| MR 24 | releu de curent de funcționare |
| MR 54 | releu |
| AMJ 5233 / PN: 11212855 | motor |
| 12v 150ah O-E | Solenoid |
| HC 9 | filtru hidraulic, transmisie automată |
| 78260903 / PI75040DNPSVST25 | Element de filtrare hidraulică |
| 852 908 TI 15-10 NOK | Cartuș filtru |
| 77970387 / PIS3105 | |
| H 0110 DH 2 010 | element de filtrare hidraulică |
| 16.911.910 MSX 513 | DISPOZITIV DE PORNIRE 9 DINȚI |
| 77665136 / PI 2005-058 | filtru de joasă presiune |
| GFHD131BD630 | |
| AMJ4762 / 11.216.274 | Motor de curent continuu MM294 |
| 852 888 DRG 25 | element de filtrare hidraulică |
| AF 7013-020 F.AF 713 | |
| 11.216.812 | Motor DC |
| PI35063-DN-DRG-25 | |
| 76101174 | |
| 70362485 | |
| 70310745 | |
| 77925076 / PI 13100 RN MIC 10 | Filtru de adâncime |
| 70371789 / Z AF172 | |
| PI 1105 MIC 10 | |
| PI 1115 MIC 10 | |
| PI8530DRG100 | Filtru hidraulic |
| ARD 1353 24V | |
| PI 3211 SMX VST 10 (77680390) | |
| PI 8808 DRG500 0710.0027 | |
| GWTB1A30 | |
| PI 0112 SM-L | |



| Produs | Descriere |
|--|--|
| AF 100176-004 | Filtrează |
| PX25-12-2-MIC10 | Cartușe Spin-On |
| 77687643 / 852 507 Mic | Cartuș filtru de aer |
| PN: 77832496, Type: 852 070 SMX 25 | filtru |
| MMX 1013 KIT | perii de carbon |
| 77665276 | filtru de joasă presiune |
| 77810278 | filtru de schimbare a presiunii joase |
| 77740970 | elemente de filtrare |
| 77828437 | elemente de filtrare |
| Pi 21010 RN SMX 3 | Element de filtrare |
| 11.212.331 AMJ5560 | motor electric |
| 77544851 | Set de etanșare |
| PI 50010 - 098 NBR / 77965064 | |
| FB 0754 K A13 | pachete schimbătoare de ulei |
| P 9801 D08H 2 003 | |
| 11.216.787 | MOTOR AMJ5833 DC |
| PI2130-069 SONDER | |
| 79306622 / PI 2030-046 | |
| AAK5808 | |
| 77924186 | |
| 77680184 | |
| 77943707 (PI 35063) | Filtrul liniei elementului de filtrare |
| KL25 | filtru de combustibil |
| PI 23063 DN PS 10 | |
| 72513577 | |
| FC-001-040-PS 10/72510268 | |
| 0101501 | piston |
| 1136864/Pi 4130 PS 25 | element de filtrare |
| 72494335 | |
| KFWA 2 BY /A00W0-D2A | |
| KFWA 2 BY/PA000-D1A | |
| FC-001-025 | |
| PI 48010-014/ G 1 /FKM | |
| 79725557 | |
| MSX1225KIT | |
| PI 3105 PS 10/K197 | element de filtrare hidraulică |
| 77730732 / PI 0142 SM-L | Filtru de ventilație |
| 77976038 | |
| 852 907 TI 15-5 NOK | |
| PI2045-058 NBR | CARCASA FILTRULUI HIDRAULIC |
| CV 29 000P | Supapa de control al încălzitorului |
| 76330997 | Filtrează |
| OC 121 | filtru de ulei pentru Ssangyong Rodius 2 |
| OC 282 | filtru de ulei |
| PI 2105-057 | |



| Produs | Descriere |
|---|--------------------------------|
| FG KFWA 1 MAIN /C00W0-A1A | filtru + unitate de control |
| FG KFWA 1 MAIN/PA000-A1A | Pompa electrica |
| PI 13063 RN MIC 10 | element de filtrare hidraulică |
| PX36-13-2-MIC25 | Filtru industrial HC 30 |
| 11216274 MM294 | motor DC |
| 11216257 | |
| PI 3130 PS 10 | |
| PI21040RNPS3 | |
| MR 12 | reluat de curent de operare |
| PI 2108-068 FKM | |
| PI 4145 SMX 25 | |
| 16.280.665 MMX 65 | |
| MS107 | Starter |
| MX50 | Comutator |
| MX43 | Comutator |
| MX29 | Comutator |
| MG74 IA1212 | alternator |
| MG74 | |
| PI 3105 PS 10/K201 | Fuel filter |
| PI 5105 PS 6/K201 | Fuel filter |
| 302 6926 | |
| LX200 | Element de filtrare |
| LXS 40/1 | Cartuş de protecție |
| 78313124 | FILTRU DE SUCȚIE |
| PI 2115 SMX 3 | Element de filtrare |
| PI9211 DRG VST 25 | element filtrant hidraulic |
| MMX 510 / 16.904.783.500 | |
| 77718794 / Pi 8830 DRG 500 | |
| 79761883 | Indicator de înfundare |
| 77686751 / 852 435 MIC 10 | elementul filtrului |
| AF 6086-010 F.AF 73-96 DR.0.75/Q35x36 / FG-No. 72392885 | |